

# ABB变频器显示故障1号代码过流维修 上海变频器主板故障维修

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | ABB变频器显示故障1号代码过流维修<br>上海变频器主板故障维修 |
| 公司名称 | 上海施承电气自动化有限公司                     |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222          |
| 联系电话 | 18930871595 17821060331           |

## 产品详情

ABB变频器显示故障1号代码过流维修 上海变频器主板故障维修

故障代码 1故障显示 OVERCURRENT 故障内容 过电流 故障详情 负载电流过大

故障代码 2 故障显示 DC OVERVOLT 故障内容 电压过高 故障详情 输入电压过高

故障代码 3 故障显示 DEV OVERTEMP 故障内容 过温 故障详情 变频器过热

故障代码 4 故障显示 SHORT CIRC 故障内容 短路 故障详情 输出短路、电机短路

热过载炸模块，变频器的输出功率模块，其散热、温升功能已经是设计好的，包括散热的截面、空气的流动或冷却介质的流量等等，如果超负荷指标运行，时间越长，管子的热积累越重。导致超过允许的温升，也同样是炸模块没商量。

ABB变频器的常用系列型号有：ACS100、ACS140、ACS350、ACS510、ACS550、ACS600、ACS800、ACS1000、ACS2000等。

我公司专业维修工控设备，维修业务有：国内外品牌变频器维修，伺服器维修，电路板维修，工业电源维修，断路器维修，UPS电源维修，仪器仪表维修等，jishujingzhan，价格优惠，以zuihao的技术服务全国十多年

我公司可快速解决abb变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。

欧美品牌：E-TRAC、西门子、ABB、A-B、SEW、AEG、施耐德、丹佛斯、伦茨、KEB、VACON、欧陆、GE、CT、安萨尔多等、 2. 日本品牌：富士、三菱、安川、松下电器、松下电工、三肯、日立、东芝、欧姆龙、东洋、明电舍、春日、 3. 韩国品牌：LG、三星、现代、 4. 台湾品牌：东元、台达、台安、普传、三基、爱德利、九德松益、隆鑫、 5. 国产品牌：华为、佳灵、森兰、依托、神源、星河、烁普、正弦、中大博立、惠丰、赛普、风光、富凌、安邦信、英威腾、科姆龙、格立特、海利普、康沃、阿尔法、  
B.专业维修各品牌软起动器、直流调速器、PLC、伺服控制器 FANUC、欧姆龙、西门子、富士、三菱.

常见品牌：台安、台达、海利普、安川、三菱、松下、富士、三洋、汇川、英威腾、四方、海泰克、威纶通、LG