

# PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀

产品名称	PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 性能:耐磨 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、渣水混和

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀保管、保养、安装和使用

- 1、阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。
- 2、长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。
- 3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
- 4、安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。
- 5、阀门在使用一段时间以后要在定期给润滑部位加注润滑油。

PZ73手动浆闸阀，不锈钢手动浆渣阀可能发生的故障、原因及消除方法 见表1

表1 可能发生的故障、原因及消除方法

可能发生的故障	发生故障的原因	消除方法
填料渗漏	1.填料压盖未压紧	1.均匀地拧紧螺母，将填料压紧
	2.填料因使用过久或保存不妥而失效	2.更换填料

密封面间渗漏	1.密封面有污杂物附着	1.将污杂物清除干净
阀体与阀盖连接处渗漏	2.密封面损坏 1.连接螺栓紧固不均匀	2.重新加工修整或更换 1.均匀拧紧
手轮转动不灵活或	2.法兰密封面损坏 1.填料压得太紧	2.重新修整
闸板不能启闭	2.阀杆螺母有损坏  3.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂  4.阀杆弯曲	