

晋中发电机租赁 免费指导方案 防汛应急发电

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 晋中发电机租赁 免费指导方案 防汛应急发电 |
| 公司名称 | 山东博杜安电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升 |
| 公司地址 | 山东聊城 |
| 联系电话 | 13261159999 13261159999 |

产品详情

晋中发电机租赁免费指导方案防汛应急发电

柴油机突然冒黑烟熄火，产生异响并（也就是拉伤主轴轴颈）的常见故障原因有：

- 1、 润滑机油型号不对，产生不良润滑所致；
- 2、 润滑油品质不好，导致润滑不良；
- 3、 润滑油中有冷却液；
- 4、 润滑油道不畅，使轴瓦不能及时润滑或润滑油量大不够量，不能满足润滑要求；
- 5、 机体的主轴各瓦座位置变形；
- 6、 机油泵故障，导致机油压力不够；
- 7、 主轴颈磨损，导致润滑不良；

8、柴油机主轴变形；

9、主轴承（大瓦）质量存在问题；

10、大瓦座固定螺栓松动或变形；

11、柴油机超负荷运行等。