

国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家

产品名称	国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家点的泵及操作温度低于自燃点的泵应分组布置，其防火间距按表5.5.2-2执行。液化烃泵、操作温度不低于自燃点的可燃液体泵发生火灾事故的概率较高，应尽量避免在其上方布置甲、乙、丙类工艺设备。如必须布置，应用非燃烧材料的封闭式楼板隔离保护，并对楼板的耐火极限做出规定。若在操作温度不低于自燃点的可燃液体泵上方布置操作温度低于自燃点的甲、乙、丙类可燃液体设备，可燃液体一旦泄漏到下方操作温度不低于自燃点的泵上，就可能被引燃。因此，设置不燃烧材料的无泄漏楼板，国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家可以减少发生事故的概率。为了节约生产设施占地，节省管道，过去习惯将泵集中布置在管架下方。但是，近年来，有些化工企业管架下的液化烃、操作温度不低于自燃点的可燃液体的泵发生泄漏着火，不仅将管架上的管道烧毁，而且将管架上的电缆桥架、仪表槽盒及布置在管架上的设备烧毁，造成很大损失。因此，规定不宜把液化烃、操作温度不低于自燃点的可燃液体泵布置在管架下方。本条与《石油化工企业设计防火标准》GB50160协调制定，其中第1、2款为条文。

5.3.4 鉴于压缩机的转动部件的失效，可能导致可燃气体的泄漏，从而导致火灾或爆炸，国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家为此做出本规定。油、燃气导热油炉房应独立设置，且应布置于有可燃气体、液化烃和甲、乙类设备的全年小频率风向的下风侧。当工艺要求与甲、乙类厂房贴邻布置时，应符合下列规定：导热油炉房应采用防火墙分隔；导热油炉房的门和窗、排气筒应位于爆炸危险区域以外；国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的措施。

5.4.3 导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：设置低压报警和低压联锁切断系统；在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。国内做氯气缓冲罐的厂家，国内做氯气缓存罐的厂家，国内做氯气储存罐的厂家导热油

炉尚应符合现行行业标准《导热油加热炉系统规范》SY/T0524的规定。