

株洲硅PU篮球场施工批发、促销价格、产地货源

产品名称	株洲硅PU篮球场施工批发、促销价格、产地货源
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲硅PU篮球场施工批发、促销价格、产地货源建筑防火再次成为举世瞩目的焦点。不少专家指出，国内对建筑物内饰的防火性能和指标有规范可寻，但对外墙保温防火技术的研究重视却远远不够。一系列火灾事故警示相关部门和建筑市场，需要更新、更高标准的技术和产品来市场健康发展。建筑火灾频发损失触目惊心近年来，我国因建筑火灾所造成的灾难时有发生，且频率和人员财产巨大的损失触目惊心。9年2月9日，新址配楼在建工地发生特大火灾，火柱冲天，一公里范围内天空落下像雪片一样的灰烬，过火面积达1万m²，造成7人受伤，一名消防员牺牲，直接经济损失约1亿元，长达六小时的高温燃烧导致大楼结构损坏，如何处理此栋危楼也成为一难题。9年4月6日下午，“鸟巢”正北方约15米的科技馆新馆发生火灾，浓烟数公里外清晰可见。9年3月16日美院学生临时宿舍起火，不到半小时，这片建筑面积43平方米的二层彩钢板临建房大部分变形倒塌，数人呼吸道被大火产生的高温和烟雾灼伤。9年4月1日，济南全运会运动员村发生火灾，大火持续燃烧一小时。在不到一年的时间里，全运会在建工程已发生三次因外保温材料引发火灾。9年4月19日南京中环广场发生火灾，仅8分钟，大火就从底层烧到了高187米的大楼顶部。

1.场地研磨：用专业研磨机械清除水泥浮浆及脱层松动水泥基层直至露出密实度较高的水泥基层 基础处理

2.场地切割：清除不密实水泥地面，把温度缝或不规则开裂的砼基层两边的基面各切割到宽8-10mm、磨成斜口深3mm，使温度缝表面成“V”型，（各8-10mm宽是提高填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面）。

3.清洗场地：用清水湿润基础（防止稀渗入基础里面），以浓度为8%左右的稀均匀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净（一般冲洗两遍），洗完干燥后要
求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标记。（旧水泥基础可不使用清洗，以免损坏基面）

4.硅PU底漆施工：高强黏结性底涂材料使用于基面后可争强硅PU弹性层与基面的结合力，预防弹性层材料脱层、起鼓。

基础要求：水泥基础

强度：C25以上 平整度：3m直尺误差不大于3mm

排水坡度：一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水 养护期：不少于7天

固化期：不少于28天A·水泥基础（水泥混凝土）：

塑胶球场质量高低很大程度取决于基础好坏，水泥基础可加入钢筋以增加场地整体性，防止基础开裂。斜度要求 水泥地面的斜度误差要求在4‰-8‰以内由中间向两边倾斜（网球场基础应该单方面倾斜，不可从中间向两边

倾斜）。如果场地有去水系统（如大规模清洗），则斜度相应增加，并应具备排水地漏或场地排水沟。膨胀缝 在球场基础施工时，网球场需要在球网下，即整个长方形球场设15mm膨胀缝横向贯穿整个球场。移去膨胀

物，以防冷热温差引起水泥膨胀干裂。篮球场及其他运动场须横纵向每隔6米切割一条膨胀缝。

干燥要求 根据标准，塑胶运动场地面基础竣工后，需15天以上的养护期，以确保地面干燥。去水测试 任何水汪或"鸟澡池"积水深度不得超过3mm，超过处必须修补平整。建议基层施工时采用钢模及滚筒找平。

基础要求：沥青基础

沥青基础 无裂纹无麻面，平顺光滑，无阻水 密实度：不少于95% 平整度：3m直尺误差小于3mm 自然养护：不少于28天 沥青基础应根据当地环境情况，从地面向下挖相应深度，并依次填充不同材质，逐步碾压，密度不低于2.35吨/立方米，表面无麻石、无蜂窝、无油类污染，并在夏季高温时不返油。

斜度要求 水泥地面的斜度误差要求在4‰-8‰以内由中间向两边倾斜（网球场基础应该单方面倾斜，不可从中间向两边倾斜）。如果场地有去水系统（如大规模清洗），则斜度相应增加，并应具备排水地漏或场地排水沟。 沥青的铺设

最后的表层必须用高度幼细含砂沥青，用8-10吨碾车压平，使其基础面层稳定平整。 面层要求

沥青必须按图铺设，表面平整，无明显蜂窝麻面，平整度用3M直尺量度，误差不能超过3MM。

去水系统。 球场必须备有去水系统。

塑胶球场伸缩缝的处理以及积水处理

1.用打磨机将伸缩缝磨成"V"字型；2.将面层灰层清理干净；3.涂刷防水层；4.伸缩缝填充:用专用填充剂充满切割后的温度缝，增强材料拉伸性，预防因热胀冷缩引起地面开裂，使场地形成完整、致密、无缝的整体。5.找平、修补

：在地面清洗过程中圈出的积水地方，用弹性层加面层专用砂按1：1（重量比），搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处。

弹性层施工

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过1.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，

具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能

流平刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低（<10℃）以及相对湿度较低（<60%），需加入（0.5-1%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。在太阳暴晒情况下不适宜施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行稳固层施工

株洲硅PU篮球场施工批发、促销价格、产地货源已知花岗岩矿产资源十分丰富，且分布广泛，主要有以下特点：1)产地分布广泛，储量相对集中于华东、华北两区，优质高档花岗岩产地较分散。截至1996年底，保有储量的花岗岩产地广泛分布于我国六大区的26个省、自治区、直辖市(台湾省未统计)。华东区最多(占47.4%)、华北区次之(占27.6%)。但是华东区主要产出中低档浅色花岗岩；优质高中档花岗岩矿床

规模一般较小且较分散，在华北、西南、西北各区均有分布。花色品种较多，已形成系列。目前已发现的花岗岩主要品种有1多个，经外贸编号批量出口的有6多个品种，颜色可分为浅色、红色、黑色、稀有彩色四大系列，在已发现的品种中以红色和浅色系列为主，二者约占8%；黑色系列约占18%；稀有彩色系列产地稀少，近年来陆续发现的有蓝色、绿色，还有带变彩、星光的稀有品种。一些石材矿山的年均开采量只有几百到几千立方米，少数几个石材矿山的年开采量在1万立方米以上，年人均产量为6m³。折合月人均产量只有.5m³，比印度还低。众所周知，印度也是个石材生产大国。但它的花岗石矿山规模小，无现代化装备，因此石材荒料生产率很低。日人均只有1m³。芬兰是斯堪的纳维亚国家中的石材输出国。它的花岗石矿山生产系统是世界一流的，每年出口花岗石至少在25万吨以上，矿山生产效率高达日人均4m³。