

# 厦门集美发电机出租，应急电源车出租，UPS不间断电源出租，功率齐全，安全快捷，静音环保

产品名称	厦门集美发电机出租，应急电源车出租，UPS不间断电源出租，功率齐全，安全快捷，静音环保
公司名称	聊城市安捷电力设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	康明斯:500KW 沃尔沃:400KW 三菱:1200KW
公司地址	各地均有办事处
联系电话	13003991587 13260155535

## 产品详情

柴油发电机的“拉缸”也有人称为“咬缸”。它是在气缸及活塞环表面上沿着活塞运动方向出现的条纹状、带有颜色的损伤。发生拉缸时，气缸套的磨损非常剧烈，可达正常磨损的几十甚至几百倍。发生拉缸后，柴油机的外部特征是声音发生变化，排气冒黑烟。其后果是活塞、活塞环及气缸套工作表面被破坏，气体密封失效，机油的消耗量及窜气量迅速增加，使发动机不能正常运转，甚至在很短的时间内，由于活塞、活塞环与缸套咬死而停车。

主营《发电机出租》、《发电机租赁》《出租发电机》《租赁发电机》发电机保养维修柴油发电机拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而“熔接”拉伤。即活塞不与气缸套之间由于油膜中断产生干摩擦，炽热的摩擦热引起金属的显微熔化而粘着，并将附近的金属质点扯断。产生拉缸的最根本的原因是油膜中断。根据气体密封的要求，活塞环与气缸套之间的间隙应尽可能小，这就使它们的润滑条件十分不利。缸套与活塞环的摩擦情况取决于活塞环的弹力、工作温度、滑动速度、油膜分布、零件的质量及磨合情况等。当由于接触表面超负荷，使气缸套表面与活塞环工作面之间由于直接接触而剧烈摩擦，产生大量的摩擦热，使工作表面的温度急剧上升，其后果是两个摩擦表面熔接粘附而造成拉伤。由此可见，供油状况不良，窜气严重，零件过大的接触应力破坏油膜，是造成拉缸的主要原因。除了润滑、配合间隙、零件制造质量外，使用不当也会造成拉缸，具体情况如下：1.活塞与气缸套配合间隙过小，或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。2.润滑不良，如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。3.柴油机过热。4.装配时机体不清洁或活塞装得太死。5.活塞及活塞环质量差。从柴油发电机的使用角度讲，还要注意尽量避免突然增加负荷或紧急停车，起动前用摇把将曲轴转动几圈，使摩擦表面保持一定的润滑油。

[宁德福安发电机出租，应急电源车出租，UPS不间断电源出租，功率齐全，安全快捷，静音环保](#)