

# 维谛UPS电源ITA-02K00AL1102C00 2KVA/2KW医疗设备及仪器仪表

产品名称	维谛UPS电源ITA-02K00AL1102C00 2KVA/2KW医疗设备及仪器仪表
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生UPS电源 型号:ITA-02K00AL1102C00 容量:2KVA/2KW
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

为了使艾默生ups电源安全可靠地开机运行,各种产品都有自己“特定”的一套操作程序。所谓“特定”,就是说各种品牌的艾默生ups电源的设计思路不同,在操作上也各有各的考虑,并将其写进了随机的“操作手册”。按照“手册”程序操作,就可完全保证安全,否则就可能或必然出问题。然而,有的操作员以为电源很简单,不看说明书就按照自己的理解任意操作,结果造成了损失。2无意识操作。例如,在维修期间,拆卸某一连接很牢靠的器件时,不小心碰坏了临近的脆弱器件而未被发现,修理完毕后加电时造成了二次故障。

带电检查故障时,测了表笔探头误将电路或器件两点碰短路,形成重复故障, 连接外部电池时,误将极性接错,烧毁了逆变器;有的电池链接末端被拧紧或节耗电池后忘记了闭合电池开关,在市电一场时,艾默生ups电源因电池不能放电而停机。

输入/输出线链接不牢,会造成交流电断电假象故障:供电局进行线路维修或该着时更改了原本的相序,因而导致UPS不能启动或切换;艾默生ups电源加电后忘了启动逆变器,一直是旁路供电,市电出现故障时艾默生ups电源也停止供电 值班人员在机房或机房附近的值班室乱放食物,找来老鼠啃咬电缆或钻入机器内部导致故障。 不合理的布线。例如,将无屏蔽的远程信号线与交流功率线并行靠近走线。导致该部分控制信号紊乱,造成故障