

# 江苏西门子变频器430报警代码F0021接地故障维修经典案例分享-免费检测

产品名称	江苏西门子变频器430报警代码F0021接地故障维修经典案例分享-免费检测
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

变频器常见故障维修：无法启动故障，无显示故障，主板故障报警，开关电源烧坏，过电流故障报警，欠电压故障报警，过载故障报警，过热故障报警，接地故障报警，无显示故障，有显示无输出故障，主回路过电压故障，主回路欠电压故障，输入欠电压故障，输出欠电压故障，保险丝熔断烧坏故障，上电烧保险管故障，输入缺相故障，散热扇过热，负载短路故障等

西门子变频器430报警代码F0021接地故障维修经典案例分享故障代码显示F0021 接地故障如果三相电流之和超过变频器额定电流的5（%）时，就会出现该故障故障代码显示F0022功率组件故障 在以下情况会导致硬件故障（r0947=22和r0949=1）：（1）直流回路过流=IGBT短路（2）制动斩波器短路（3）接地故障（4）I/O板插入不正确 yongjiu性的F0022排除措施：检查I/O板必须完全插入插座中，如果在变频器的输出侧或IGBT中有接地故障或短路故障时，断开电动机电缆就能确定是哪种故障在所有外部接线都已断开（电源接线除外），而变频器仍然出现yongjiu性故障的情况下，几乎可以断定变频器一定存在缺陷，应该进行检修偶尔发生的F0022故障：突然的负载变化或机械阻滞斜坡时间很短使用无传感器矢量控制功能时，参数优化效果不佳安装有制动电阻时，制动电阻的阻值过低。

温馨提示：请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免越修越坏,造成不必要的经济损失

！早一天联系，少一天损失！上海施承电气自动化有限公司，因为专注，所以专业！我们拥有专业的管理服务团队和维修团队，能快速解决报价、快速分析故障等难题。  
对设备的准确报价及维修提供良好的服务