

宜春发电机租赁 变压器租赁 UPS不间断电源租赁

产品名称	宜春发电机租赁 变压器租赁 UPS不间断电源租赁
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

宜春发电机租赁 变压器租赁 UPS不间断电源租赁,用手指握住高压油管。如果脉动强，温度高于其他气缸，说明油泵良好，喷嘴可能在全关位置咬死，或油嘴调压弹簧压力过大；如果高压油管脉动弱，温度与其他气缸一致，说明喷嘴在全开位置咬死或调压弹簧断裂。

如果高压油管在高速时没有脉动，温度高于其他气缸，说明高压油泵出现故障。如果低速排气管吸烟圈，说明高压油泵出油阀弹簧断裂或垫片失效。如果燃油系统没有异常症状，故障是气缸压缩不良。

在运行过程中，如果加油口下的空气增加，环境油气味强烈，则活塞与气缸之间的间隙过大，密封不良。停车时，如果用圆锥盘移动飞轮两周，感觉阻力增加的次数与气缸的数量不同，可以根据感觉判断气缸压缩不良。如果气缸盖与气缸体连接处有漏气声，环境烟气浓，有烟味，说明气缸垫漏气。如果气缸盖壳体处有金属敲击声，与速度有关，有规律，说明摇臂与气门之间的间隙过大。如果气缸盖处有漏气声，低速时进气歧管根部温度高，停车时进气管处有漏气声，说明进气门漏气；如果高速时排气管冒黑烟，夜间排气管吐火舌，说明排气门漏气。