

铁粉粘合剂成分 铁粉粘合剂 保菲粘合剂

产品名称	铁粉粘合剂成分 铁粉粘合剂 保菲粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

铁粉粘合剂

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂产品特性：

1. 性能优良：一次成型，成型率高达98%，湿球2米高下落不散，自然干燥或烘干均可，干燥后强度100kg/球以上、耐高温1200 不散不粉，并且不含各种金属元素，不影响矿粉品质
2. 添加方法：就是直接按比例将一定数量的粘结剂、矿粉、水混合搅拌，即可成型。
3. 粘合剂适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧

希望将粉状原料冷压成型并且保持一定强度的各种原料。我们免费提供技术试验，如果您有技术难题，欢迎随时将原料邮寄给我们，由我们来为您进行技术实验。

钢厂氧化铁皮压球粘合剂

钢厂含铁料领域：提供各种冷压球团粘合剂。适用原料主要有：氧化铁皮，污泥，除尘灰，钢渣粉以及各种烧结返矿等钢厂含铁废料。

- 1、 溶水成胶：复合粘结剂溶于水后具有一定粘度，如溶解方法不当会造成较大结团，影响正常使用。正确的溶解方法为：干粉和水按1：30-50的比例溶解，需先往容器里加一定量水，铁粉粘合剂的价钱，用搅拌棍（或搅拌机）快速搅拌，铁粉粘合剂，同时缓慢、均匀分散地加入粉料，注意尽量不要使之结成较大团块，等到水份完全浸润粉

末，再搅拌均匀就可以做成胶体了。

2.将做好的胶体和其它物料均匀混合，经充分搅拌混合后即可使物料具有粘性，即可压球。

3.加入胶体的粉料，注意控制含水量，如物料太湿则容易造成粘模具和成球率降低。

铁粉粘合剂

金属矿粉粘合剂 矿粉粘结剂配比及使用方法1、铁精粉1000kg，铁粉粘合剂硬度，干粉粘结剂：10-20kg；（可根据原料含水量调整添加量）。不含硫，不含其它重金属，不降低各种矿粉品位，灰粉小，铁粉粘合剂成分，使用简单等优点，是其他厂家的同类产品无法相比，所以多家用户已选用了我厂产品，并且反应一致良好。2、先将原料与粘合剂干粉状态下充分搅拌均匀后，用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球机即可；3、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干1.5-2小时即可，也可自然晾干。

铁粉粘合剂成分-铁粉粘合剂-

保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司是河北 保定,合成胶粘剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在保菲粘合剂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创保菲粘合剂更加美好的未来。同时本公司还是从事铁粉粘合剂，铁粉粘合剂价格，铁粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。