

广东鞋厂ABB变频器故障ACS55报警2340维修-24小时响应

产品名称	广东鞋厂ABB变频器故障ACS55报警2340维修-24小时响应
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器2340故障常见维修：

ABB 逆变器报告 2340 故障。有几种可能：1、电机电缆或电机可能存在短路；2、逆变单元输出桥故障；3、检测模块可能有问题；

4、有时灰尘太多也会导致出现此故障码。

【ABB变频器】是ABB集团研发、制造、销售的zhuming变频器品牌。主要用于三相交流异步电机的控制和调速，性能稳定，功能组合丰富，采用高性能矢量控制技术，低速大扭矩输出，动态特性好，抗过载能力强。容量大，在变频器市场中占有重要地位。