

F025/专业维护/免费检测故障/售后保障江苏ABB变频器故障报警

产品名称	F025/专业维护/免费检测故障/售后保障江苏ABB变频器故障报警
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

1、如果是一直报F025、F027故障，则检查变频器X9的5、6端子之间是否短接，若没短接则将之短接起来。
2、如果是偶尔报F025、F027故障的话，则重新插拔一下变频器的CUVC电子板，因为CUVC板接触不良、没插好时，也会出现这种现象的。
3、另外，报这种故障还有一种可能，那就是变频器的触发板或者功率模块坏掉了，得重新更换一块触发板或者功率模块。

4、如果是触发板坏了，导致脉冲有问题，可以用参数p372来测试触发脉冲，从而判断触发板是否正确

mianjian测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测故障不收费。快捷高效：配件充足、当天检修。价格合理：每一项维修产品明码实价。流程规范：公司定制有维修管理软件，保证规范的维修流程。原厂配件：承诺使用原厂维修配件。技术雄厚：10年以上zishen工程师。先进平台：配备多套先进测试平台系统，维修无忧、质量更保证！服务保障：3~6个月维修保修期。客户认可：客户满意度近99%。经验丰富：10年以上维修经验，竭诚为您服务。持续改进：客户满意，持续改进，yiliu服务。

。