

# 惠州施耐德变频器维修故障总结

产品名称	惠州施耐德变频器维修故障总结
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

施耐德变频器维修，惠州施耐德变频器维修，惠州施耐德触摸屏维修，惠州施耐德PLC维修

F009——- 制动过速

可能原因：

制动过猛或负载惯量太大

故障排查：

延长减速时间。

需要时安装带有制动电阻的模块单元。

检查主电源电压，确保未超过可接受的大值（在运行状态超过主电源电压大值 20%）。

F011——变频器过热

可能原因：

变频器温度过高

故障排查：

检查电机负载、变频器通风情况以及环境温度。等待变频器冷却后

再重新启动。

F012 ——过程过载

可能原因：

过程过载

故障排查：

检查变频器参数与应用过程是否一致。

F013 ——电机过载

可能原因：

因电机电流过大而触发

故障排查：

检查电机热保护的配置和电机负载。