

松下伺服器报警代码ERR70.1处理方法

产品名称	松下伺服器报警代码ERR70.1处理方法
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

松下伺服器报警代码ERR70.1处理方法-联系惠州明杰自动化设备有限公司

其他代码

A:

其他异常。

可能原因：

控制电路在过大噪音等时误动作。

伺服驱动器的自我诊断功能在动作的伺服驱动器内部发生异常。

对策：

断开电源再重启。

但是仍显示报警发生时，有可能存在故障。中断使用，请更换电机、伺服驱动器。返回到惠州明杰自动化设备有限公司进行调查（修理）。