

西门子6RA8085DV直流调速驱动器报F60007解决维修

产品名称	西门子6RA8085DV直流调速驱动器报F60007解决维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA8085DV直流调速驱动器报F60007解决维修,6RY1803-0CA05 C98043-A7116-L1, 西门子6RA80上电报F60095故障, 西门子6RA80开机显示F60066,西门子6RA80直流调速报F60091, 西门子6RA80调速装置报F60092故障维修, 西门子6RA80编码F60014维修, F60035故障维修, 显示白屏, 欠压, 缺相, 无显示, 励磁故障, 速度不稳, 黑屏, 通讯故障, 不出力, 输出电压低, 烧可控硅, 不能启动, 无励磁电压, 红灯亮, 烧保险, 无显示, 跳闸, F60005 F60004 F60006, F60038, F60050, F60051, F60061, F60090, F60091, F60100, F60101, F60104电枢回路的电源电压异常,

6RA80合闸时报F60004故障是什么情况。如何处理。F60004电枢主回路缺相。建议检查进线电路和电压; 或检查缺相报错的阈值P50353。也有可能内部检测元件有问题了, 只能维修。