

# 日立挖掘机铲斗挖土无力

产品名称	日立挖掘机铲斗挖土无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:日立 型号:210
公司地址	重庆渝北区空港大道12号
联系电话	023-67951340 13635478070

## 产品详情

日立挖掘机铲斗挖土无力,美瑞特资深技师, 400-089-6950

美瑞特经过数十载的维修经验总结,在日立挖掘机铲斗挖土无力的检测与维修步骤上有很深的造诣.维修过的挖机99%都得到了用户的好评,在西南地区拥有大量的客户.

日立挖掘机铲斗挖土无力故障现象：

一台日立pc210lc-8型的履带挖掘机运转2104个小时以后，突然出现了挖掘机做任何动作都会有抖动的现象，特别是在中低速时抖动特别明显，超过1800r/min抖动减弱，最高转速时抖动基本消失。

日立pc210挖掘机做任何动作抖动厉害

日立挖掘机铲斗挖土无力【故障分析】：

日立挖掘机维修-日立pc210挖掘机做任何动作抖动厉害

液压泵流量脉动的排查

液压泵输出流量产生脉动，通常由个别柱塞副严重磨损或其流量控制机构故障引起。

检查液压泵

先检查液压泵回油滤芯，然后将液压泵泵体底部的放油口打开，均未发现金属杂质，液压油颜色也无明显变质及污浊现象，由此说明液压泵未产生大的磨损；

测试该机动作，发现右行走泵或左行走泵单独供油时，其在中、低速行走都出现抖动现象；

分析认为两个液压泵同时损坏，且损坏程度相同的可能性几乎没有；

另外由于该机一直持续使用，未出现抖动加重的现象（一般来说，柱塞、缸体间若发生严重的模式，在短时间内表现就会明显加重），所以排除了柱塞跟缸体间有严重磨损的可能，那么应该就是流量控制机构的故障，进行故障维修，果然故障消失；

凡在我厂修理的机子还在保修期内出现“日立挖掘机铲斗挖土无力”的故障问题，我厂免费提供上门服务,如果是配件质量的问题我厂免费更换配件保证挖机故障问题解决为止。

维修相关品牌型号：

日立zx200-6,日立zx70,日立zx200,日立ex200-2,日立ex200-5,日立ex200-3,日立zx120,日立zx60,日立zx240-3.

日立zx60国产，日立zx70国产，日立zx200-3进口，日立zx200-3国产，日立zx120国产，日立zx200-3g，日立zx70进口，日立zx240-3进口，日立zx330-3进口，日立ex200-5.