

日立挖掘机斗杆挖掘无力

产品名称	日立挖掘机斗杆挖掘无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	25410.00/台
规格参数	品牌:日立 型号:200
公司地址	重庆渝北区空港大道12号
联系电话	023-67951340 13635478070

产品详情

日立挖掘机斗杆挖掘无力,美瑞特资深技师, 400-089-6950

美瑞特经过数十载的维修经验总结,在日立挖掘机斗杆挖掘无力的检测与维修步骤上有很深的造诣.维修过的挖机99%都得到了用户的好评,在西南地区拥有大量的客户.

一、现象：

四川宜宾何先生有一台pc220-8型的小松挖掘机，在工地上进行土方挖掘作业，已经工作了7400小时，现在出现了有时候不好打火，大油门的时候还会冒黑烟，黑烟很浓密。

日立挖掘机斗杆挖掘无力

二、小松220-8挖掘机不好打火大油门冒黑烟-原因：

- 1、油液的质量太差，需要更换油滤及柴滤并清洗油箱；
- 2、气缸压力不足导致燃烧不充分出现不好打火；
- 3、空气滤清器堵住了导致进气不足从而引起火大油门冒黑烟；
- 4、油泵或喷油嘴坏了会出现不好打火大油门冒黑烟；
- 5、燃油系统故障也会引起挖掘机冒黑烟；

6、活塞环、缸垫损坏或气门间隙太小；

三、日立挖掘机斗杆挖掘无力-维修：

1、更换纯正的油液，彻底清洗油箱；

2、清洗或更换空气滤清器；

3、更换油泵或喷油嘴；

4、检修小松220-8挖掘机燃油系统；

5、维修发动机，包括更换活塞、活塞环、缸垫以及调整气门间隙等；

6、维修发动机后，重新组装试机，小松220-8挖掘机不好打火大油门冒黑烟故障消失。

凡在我厂修理的机器还在保修期内出现“日立挖掘机斗杆挖掘无力”的故障问题，我厂免费提供上门服务,如果是配件质量的问题我厂免费更换配件保证挖机故障问题解决为止。

维修相关品牌型号：

日立zx200-6,日立zx70,日立zx200,日立ex200-2,日立ex200-5,日立ex200-3,日立zx120,日立zx60,日立zx240-3.

日立zx60国产，日立zx70国产，日立zx200-3进口，日立zx200-3国产，日立zx120国产，日立zx200-3g，日立zx70进口，日立zx240-3进口，日立zx330-3进口，日立ex200-5.