

# 临汾发电机租赁 变压器租赁 柴油发电机租赁

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 临汾发电机租赁 变压器租赁 柴油发电机租赁         |
| 公司名称 | 山东博杜安电力设备有限公司                 |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 玉柴:MK350<br>D30:静音箱<br>玉林:13升 |
| 公司地址 | 山东聊城                          |
| 联系电话 | 13261159999 13261159999       |

## 产品详情

临汾发电机租赁变压器租赁柴油发电机租赁，柴油发电机排气冒黑烟是柴油未充分燃烧，在高温情况下分解出炭质随废气排出的一种现象.排气冒黑烟，不但降低了发电机组的发动机功率，增加了柴油消耗量，且易形成积炭，缩短发动机使用寿命.原因如下：

### 一、气缸内新鲜空气不足

原因：(1)空气滤清器滤芯积尘过多;(2)消声器锈蚀、积炭或油污;(3)进、排气门间隙过大，使气门开度减小;(4)配气机构零件松动、磨损、变形，凸轮轴齿轮与曲轴正时齿轮相对位置变化，气门开闭时间不正确

### 二、气缸压缩终了时温度和压力下降原因

(1)缸筒、活塞环磨损过多，活塞环安装不正确或失去弹性造成气缸漏气;(2)气门间隙过小，热车时易被顶开，或气门烧蚀、积炭造成气缸密封不严;(3)缸盖与机体，喷油器与缸盖接合面漏气;(4)气门严重下陷，活塞与活塞销，活塞销与连杆小头，连杆大头与连杆轴颈间隙过大，使燃烧室容积增大，压缩比下降.

### 三、柴油雾化不良

原因：(1)发电机租赁的喷油器压力调整过低;(2)喷油器调压弹簧折断或发卡;(3)喷油器针阀与阀座积炭，针阀卡滞或磨损过甚;(4)喷油泵出油阀减压环带磨损过甚，使喷油器滴油.

### 四、供油时间及供油量不正确

原因是：(1)供油时间过迟;(2)起动初期，气体压力和温度较低，供油时间过早时;(3)喷油泵柱塞偶件磨损后加大供油行程使用;(4)喷油泵调节齿杆或拉杆行程过大，以致供油量过多.