

# 维修BECKHOFF 倍福伺服驱动 AX5101-0000-0200

产品名称	维修BECKHOFF 倍福伺服驱动 AX5101-0000-0200
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	278.00/台
规格参数	伺服驱动维修中心:周期短 伺服驱动器维修:修复率高 伺服驱动器维修:昆山乐修
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室(7楼)
联系电话	0512-57018565 13776355230

## 产品详情

**维修BECKHOFF 倍福伺服驱动 AX5101-0000-0200 --维修不限制品牌和型号，硬件问题我们都是可以维修解决处理。我公司现有昆山,常州，南京三个维修中心，方便选择。**

BECKHOFF 倍福伺服驱动伺服驱动器LED灯都不亮可能是以下原因造成的：

- 1.电源未接通:检查电源线和电源插座是否正常，确保驱动器接通了电源。
2. 驱动器保险丝熔断：驱动器保险丝熔断是一种常见的故障，可能是由于驱动器内部短路、过载或其他原因导致。
3. 驱动器内部元器件损坏：驱动器内部元器件损坏也可能导致LED灯不亮，如驱动器电源模块、控制模块、功率模块等。
4. 驱动器电源故障：驱动器电源故障也可能导致LED灯不亮，如电源线接触不良、电源模块损坏等。
5. 驱动器控制信号故障：驱动器控制信号故障也可能导致LED灯不亮，如控制信号线接触不良、控制模块损坏等。
- 6.参数设置错误:检查驱动器的参数设置是否正确，例如电机类型、控制模式等。

7.信号线连接错误:检查信号线的连接是否正确，确保信号线连接到了正确的端口。

8.驱动器损坏:如果保险丝没有问题，则可能是驱动器本身损坏，需要更换新的驱动器。

如果遇到伺服驱动器LED灯都不亮的情况，建议尽快联系专业的维修人员进行检查和维修，昆山乐修自动化/南京乐修电子科技有限公司是一家专业维修工控和数控自动化维修服务公司。如安川、山洋、松下、三菱、FANUC发那科、富士、东芝、台达、东元、多摩川、东方、西门子、欧姆龙、OTC、施耐德、百格拉、贝加莱、玛威诺、伦茨、科尔摩根、倍福、力士乐、摩力、川崎、库卡、ABB、贝加莱、SEW、AB罗克韦尔、大森、欧陆、科比KEB、哈模、费斯托、LUST路斯特、IAI、凯恩帝、东元、野力、广州数控、登奇、华中、迈信、台达、野力、新代、伊莱斯、埃斯顿、华大、汇川、宝元、东能、超同步、广数、日鼎、登奇等。维修不限制品牌和型号，硬件问题我们都是可以维修解决处理。

昆山乐修自动化/南京乐修电子科技有限公司是一家专业工控和数控自动化维修服务公司。工控数控伺服电机、欧美伺服电机、机械手伺服电机、直流伺服电机、高速主轴伺服电机、各种伺服驱动器、变频器、直流调速器、软启动、工业控制电路板、工业控制电源、触摸屏（人机界面）、PLC及其解密和程序设计和各类工控数控自动化设备的维修维护、非标设计等。本公司以技术为核心积累了十几年的丰富的维修从业经验，服务过的客户遍及全国乃至延伸到国外，涉及的机器各种各样，从一般工控送料设备到数控加工中心、精雕机到高精密的芯片制造设备，如机器人、蒸镀机、光刻机等。涉及的行业有：模具加工、芯片制造、SMT、PCB电路板、纺织印刷、液晶薄膜、光伏玻璃、注塑冲压等。修过的品牌有国内外，如安川、山洋、松下、三菱、FANUC发那科、富士、东芝、台达、东元、多摩川、东方、西门子、欧姆龙、OTC、施耐德、百格拉、贝加莱、玛威诺、伦茨、科尔摩根、倍福、力士乐、摩力、川崎、库卡、ABB、贝加莱、SEW、AB罗克韦尔、大森、欧陆、科比KEB、哈模、费斯托、LUST路斯特、IAI、凯恩帝、东元、野力、广州数控、登奇、华中、迈信、台达、野力、新代、伊莱斯、埃斯顿、华大、汇川、宝元、东能、超同步、广数、日鼎、登奇等。昆山乐修自动化/南京乐修电子科技有限公司是一家专业工控和数控自动化维修服务公司。维修不限制品牌型号，硬件问题我们都是可以维修解决处理。我公司现有昆山,常州，南京三个维修中心，方便选择。