

# 卸船机盘式制动器SB160金箍安全盘式制动器刹车配件厂家

产品名称	卸船机盘式制动器SB160金箍安全盘式制动器刹车配件厂家
公司名称	焦作市华武制动器厂
价格	24100.00/件
规格参数	
公司地址	武陟县大虹桥乡陈北古村北
联系电话	0391-15139155587 13598530758

## 产品详情

### 浅析反应缓慢的原因

- (1)踏板自在路程太远。
- (2)制动总泵里面的制动液太少，亦或孔被杂质堵着，总泵零件老化发胀，甚至变形或被踏翻。
- (3)制动总泵零件磨损厉害到导致松动漏油，回油阀门没有密封好，出油阀的绷簧断裂。
- (4)制动分泵零件老化发胀，活塞阻塞，分泵活零件磨损厉害造成连接松动漏油。
- (5)制动蹄片磨损厉害，制动器间隙比较大或间隙没装好。
- (6)制动鼓不是圆的，造成起沟或磨损现象，制动蹄片外面染油，烧腐变得很硬，铆钉比较明显等。
- (7)制动系统内部有氧气进来，亦或制动内部的温度太高了，管路里面制动液气化，造成气阻现象。
- (8)油管不圆，连接处不太紧固，漏油，软管老化，断裂亦或有杂质阻塞。