

宜春宜丰县发电机租赁、铜鼓县发电机出租、靖安县本地发电机出租 现在打电话 马上到

产品名称	宜春宜丰县发电机租赁、铜鼓县发电机出租、靖安县本地发电机出租 现在打电话 马上到
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:潍柴动力 型号:HW4d-50KW-2000KW 产地:潍坊
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

宜春宜丰县发电机租赁、铜鼓县发电机出租、靖安县本地发电机出租 现在打电话 马上到

江西万伏安机械设备租赁有限公司是一家从事发电机和移动发电车租赁的公司，为客户提供各种规格的发电机设备以满足不同需求。公司总部位于江西，覆盖宜春等地区，为客户提供便捷的租赁服务。

少征易学老难5、检查空气滤清器并及时清洁（三）

年度保养按一级保养各项目进行外，增添如下工作内容：1.

检查喷油器的喷油压力及喷油情况，必要时清洗喷油器并进行调整。柴油机气缸压力

检测方法如下：1、组装好气缸压力表，2、检查发动机的机油质、量是否适当,水是否充足，

3、预热柴油机至正常工作温度（冷却水温 7590 °C），然后停熄发动机，4、

拆除全部喷油器，清洁喷油器座孔处积物，5、在喷油器座孔处插入压力表接头并压紧，

6、使节气门处于全开位置，启动发动机 35s,读取压力表高示值，7、按下放气开关，压力表指针恢复 0 位，依次检测其它气缸，记录所测数据，

8、气缸压力应符合原设计规定，柴油机的各缸压力差应不超过各缸平均压力的 10%,气缸压力标准一般应在 3MPa 以上。

如检测后发现故障可按以下方法处理：1、如某一缸气缸压力较低，可向该缸加入 1015ml 润滑油，用起动机带动发动机旋转

35s,再重新测左该缸的气缸压力。如压力明显提高，说明该气缸活塞与活塞环漏气严重：

如压力变化不大，说明是其他原因，如气门漏气等，2、

3、如相邻两缸的压力均偏低，说明两缸之间相互窜气，

3、如所有缸的压力均偏低，说明发动机的活塞与活塞环磨损严重或气门漏气等。2、检查喷油泵调整情况，必要时重新调整。3、检查站配气泄时及喷油提前角，必要时给予调整。4、检查进排气门的密封情况，不合要求时应以研磨修正。5、检查水泵溢水孔的滴水情况，如成流时应更换封水圈。6、拆下盖板，从缸套下端检查气缸套封水橡皮圈有否漏水现象，必要时更换新的。7、拆下前盖板，检查传动机构盖板上的喷油塞是否堵塞，如堵塞应通畅。8、检查机油冷却器及水箱有否漏税油水现象。9、检查站连杆螺钉、曲轴螺栓、气缸头螺母及机体螺柱的紧固程度及保险情况。10、检查电器设备上各电线接头，发现烧况清除之。11、清洗油底壳并拆开机油冷却器，清洗芯子。12、清洗燃油箱及管道。13、涓洗冷却系统。清洗溶液由150克苛性钠加1升水构成。清洗前先将冷却系统中的水全部放尽，后灌入等量的清洗液，停8-12小时，再运转机器，在水温达到工作温度后停机，立即放出清洗液以免水垢沉淀，后用清水清洗系统。14、按要求重紧气缸头螺栓。15、每1000小时后，将发电机及起动机拆开，清洗各机件上的旧轴承黄油并换新油，同时检查起动机的齿轮传动装置。16、普遍检视发动机各个机件并进行必要的修正和调整。17、由于进行保养工作而拆下的部件，在回装时应以保证安装位宜正确，后开动机器，以检查运转情况，并消除所有故障及不正确现象，进行此项保养时必须有组织有计划进行3