

西门子装置6RA80现场运行报错F60036代码维修中心

产品名称	西门子装置6RA80现场运行报错F60036代码维修中心
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

6RA80 DP通讯报F01910,6RA80装置在电机运行过程中,5-10分钟左右就报F1910。接地也重新了一遍,联的好好的,通讯端子也换了,DP网线也换了,都没有解决问题。1, PLC里面的报文结构我选的是(SIEMENS telegram 352 PZD-6/6),6RA80里面的报文结构为了连接方便,P922我选的不是352(SIEMENS telegram 352 PZD-6/6),而是自由报文,P922=999,我自定义了发送和接受的报文结构长度都是6个字,并且P854=1(有PLC控制),并且P2037,也设为2试过了。还是一会儿后就报警。P2040.P2047的监控时间都设成2秒了,还是不管用啊,家里接地比现场好多了,应该不会有问题啊,以前调试6RA70都很好啊。

2,F1910报警后查看了手册里面的故障和报警,里面有句话讲:“PROFIBUS从站冗余模式:在Y-Link上运行时,必须确保在从站参数中设置了DP-Alarm-Mode = DPV1。”但是我PLC组态里面DP-Alarm-Mode = DPV0,修改保存后无法改为DP-Alarm-Mode = DPV1。P2040=0

无锡西门子6RA8031显示报警F60004跳F60005故障,西门子6RA8018维修直流调速报警F60004跳F60005故障,6ra80西门子直流调速器显示F60005,F60004维修,6RA80 西门子6RA80显示F60043故障维修,6RA80 西门子6RA80报F60004电枢回路缺相维修,西门子6RA80励磁板烧坏短路维修