

# 西门子伺服电机刹车系统坏（修完跟原厂状态一样）

产品名称	西门子伺服电机刹车系统坏（修完跟原厂状态一样）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子电机制动器维修 产地:西门子电机减速机修理
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子伺服电机刹车系统坏（修完跟原厂状态一样）

西门子伺服电机制动器抱闸刹不住溜车，

电机刹车片属于消耗品,在使用时间过长之后,会出现一些问题,这时候要及时进行检测和维修,下方是一般电机 刹车片损坏后的维修流程.

- 1、首先询问用户损坏电机设备的故障现象及现场情况，根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因
- 2、对机器进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可能性，根据被损坏器件的位置,找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现
- 3、出具详细检测报告与维修报价,甲方确认报价后进行维修，恢复后对设备进行负载实验,正常运行通知甲方,交易发货。

西门子伺服电机刹车系统坏（修完跟原厂状态一样）

通电后西门子电机不能转动，但无异响，也无异味和冒烟。

故障原因 电源未通(至少两相未通); 熔丝熔断(至少两相熔断); 过流继电器调得过小; 控制设备接线错误。

通电后西门子电动机不转有嗡嗡声

故障原因 转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; 电源回路接点松动,接触电阻大; 电动机负载过大或转子卡住; 电源电压过低; 小型电动机装配太紧或轴

承内油脂过硬； 轴承卡住。

3西门子电动机起动困难，额定负载时，电动机转速低于额定转速较多

1.故障原因 电源电压过低； 面接法电机误接； 转子开焊或断裂； 转子局部线圈错接、接反； 修复电机绕组时增加匝数过多； 电机过载