

xylem水泵南京赛莱默水泵-xylem水泵维修

产品名称	xylem水泵南京赛莱默水泵-xylem水泵维修
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	赛莱默:Q=56 22SV07:H=80 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

xylem水泵南京赛莱默水泵-xylem水泵维修 一般来说，泵或泵机组上维修作业只能在泵停止后且无压力情况下进行，所以零部件必须恢复到与环境温度一致，确保没有人能够在此情况下启动电机。停止系统务必要遵守操作过程中要求的步骤。在拆解泵前，应该先将泵中残存危险xylem水泵南京赛莱默水泵-xylem水泵维修物质清楚感觉，当工作一旦完成后，安全保护装置必须复位。

每台设备建议配备一个或多个相应的紧急事件处理装置，以避免可能会产生的危险。但这并不包括如下情况，机器内部的紧急开关不能减少危险

XYLEM公司是一家的全球水技术提供商，为公用事业，住宅与商业建筑服务业，工业与农业应用领域客户提供水输送，处理，检测和高效利用的技术与方案。

xylem水泵南京赛莱默水泵-xylem水泵维修

xylem水泵解决办法：重新灌泵并检查泵和抽吸管路是否充满液体

1. 去除堵塞物
2. 反向冲洗泵以清洁叶轮，若还不行，拆除水泵，清洗叶轮
3. 更改转动方向，转动方向必须泵壳上地箭头相一致

4. 如果进口处没有障碍物，检查水管的摩擦损失，也可能是静扬程太大，在水泵运行的时候用水柱或真空计来进行测量，如果扬程过高，增加扬程或降低水泵安装高度。
5. 检查电机是否直接启动，并在全电压下工作，或则是频率太低。电机可能会处于开相状态
6. 检查摩擦损失，大管道系统可能条件较好，检查进水阀是否处于完全打开状态。

泵的流量不足有以下情况：

进水管漏气，垫圈或O形圈漏气，轴封漏气，旋转速度太慢，出水压头太高，旋转速度太慢，出水压头太高，叶轮部分堵塞，发生气蚀现象，装置汽蚀余量不足（由安装决定）

叶轮旋转方向错误，吸上高度过大，叶轮磨损或损坏，叶轮尺寸大小（除以上原因外很大可能是这样子原因