# EK-2铜合金EK-2高端铜材

产品名称	EK-2铜合金EK-2高端铜材
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	铜板:10-100 铜棒:10-100 进口/国产:EK-2铜合金
公司地址	深圳市沙湖工业区
联系电话	13417479715 13417479715

# 产品详情

EK-2铜合金

# EK-2铜合金

铜合金(copper alloy)以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色,

又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。

主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、

太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。

黄铜以锌作主要添加元素的铜合金,具有美观的黄色,统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。

三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成,具有良好的冷加工性能,

含锌在36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成,其中最常用的是含锌40%的六四黄铜。为了改善普通黄铜的性能,

#### EK-2铜合金

常添加其他元素,如铝、镍、锰、锡、硅、铅等。铝能提高黄铜的强度、硬度和耐蚀性,但使塑性降低

适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性,故称海军黄铜,用作船舶 热工

设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能;这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道

配件等。 船舶常用的消防栓防爆月牙扳手,就是黄铜加铝铸造而成。

### 白铜

以镍为主要添加元素的铜合金。铜镍二元合金称普通白铜;加有锰、铁、锌、铝等元素的白铜合金称复杂白铜。

# EK-2铜合金

工业用白铜分为结构白铜和电工白铜两大类。结构白铜的特点是机械性能和耐蚀性好,色泽美观。这种白铜广泛

用於制造精密机械、眼镜配件、化工机械和船舶构件。电工白铜一般有良好的热电性能。锰铜、康铜、 考铜是含

锰量不同的锰白铜,是制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、应变片、热电偶等用的材料。

#### 黄铜

黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、

空调内外机连接管和散热器等。

如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。特殊黄

铜又叫特种黄铜,它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。黄铜有较

强的耐磨性能。

由黄铜所拉成的无缝铜管,质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料

、条材、棒材、管材,铸造零件等。含铜在62%~68%,塑性强,制造耐压设备等。

#### EK-2铜合金

青铜原指铜锡合金,后除黄铜、白铜以外的铜合使用此图片,不需要重新上传金均称青铜,并常在青铜名字前冠以第一

主要添加元素的名。锡青铜的铸造性能、减摩性能好和机械性能好,适合於制造轴承、蜗轮、齿轮等。 铅青铜是现代发

动机和磨床广泛使用的轴承材料。铝青铜强度高,耐磨性和耐蚀性好,用于铸造高载荷的齿轮、轴套、船用螺旋桨等。

磷青铜的弹性极限高,导电性好,适於制造精密弹簧和电接触元件,铍青铜还用来制造煤矿、油库等使用的无火花工具。

铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金,是机械性能,物理性能,化学性能及抗蚀性能良好;粉末冶金制作 针对钨钢,高碳钢、

耐高温超硬合金制作的模具需电蚀时,因普通电极损耗大,速度慢,钨铜是比较理想材料。抗弯强度 6 67Mpa

### EK-2铜合金

高品质红铜纯度高,组织细密,含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松,导电性能jijia,适合电蚀刻模具,经 热处理工艺,

电极无方向性,适合精打,细打。使用此图片,不需要重新上传

参考参数: Cu 99.95%O<003电导率 57ms/m硬度 85.2HV

按合金系划分,可分为非合金铜和合金铜.非合金铜包括高纯铜、韧铜、脱氧铜、无氧铜等,习惯上,

人们将非合金铜称为紫铜或纯铜,也叫红铜,而其他铜合金则属于合金铜。

由于良好的耐海水腐蚀性能,许多铜合金,如:铝青铜、锰青铜、铝黄铜、炮铜(锡锌青铜)、

白钢以及镍铜合金(蒙乃尔合金)己成为造船的标准材料。一般在军舰和商船的自重中,铜和铜合金占2~3%。

高銅合金:TSn0.1(EK-2)、TUAg0.03(C10500)、TUAg0.05、TMg0.5(C18665);

多元合金:B10、B25、B30、BFe10-1-1、BFe30-1-1;

銅錫鋅合金: HSn75-2(C44250)、HSn88-1(C4220)、HSn88-2(C4250)、HSn72-1(C44500)、XYK-9(HSn72-1-1);焊接鋁含量爲10%~13%的鋁青銅,厚工件推薦預熱和層間溫度約260 ,焊件宜快速冷卻。採用直流反接,短弧和窄焊道施焊。多層焊時層間必須徹底清渣。

#### 普通性能

紫銅是比較純淨的一種銅,一般可近似認爲是純銅,導電性、塑性都較好,但強度、硬度較差一些。紫銅具有優良的導熱性、延展性和耐蝕性。紫銅中的微量雜質對銅的導電、導熱性能有嚴重影響。其中鈦、磷、鐵、硅等顯著降低電導率,而鎘、鋅等則影響很小。硫、硒、碲等在銅中的固溶度很小,可與銅生成脆性化合物,對導電性影響不大,但能降低加工塑性。

紫銅在大氣、海水和某些非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸)、鹼、鹽溶液及多種有機酸(醋酸、檸檬酸)中,有良好的耐蝕性,用於化學工業。另外,紫銅有良好的焊接性,可經冷、熱塑性加工制成各種半成品和成品。20世紀70年代,紫銅的產量超過了其他各類銅合金的總產量。

EFTEC3-TM04S、C1441-TM04S、C14410-TM04S、SNDC-TM04S、TAMAC2-TM04S、HCL-12S-TM04S、TAMAC4-TM04S、EK2Pb10-C-GS-TM04S、DK-3-TM04S、C19220-TM04S、TAMAC194-TM04S、KLF194-TM04S、OLIN194-TM04S、CAC15-TM04S、C19810-TM04S、TAMAC5-TM04S、C19520-TM04S、EFTEC8-TM04S、C18990-TM04S、EFTEC45-TM04S、C18020-TM04S、C18045-TM04S、EFTEC64-TM04S、EFTEC 64T-TM04S、