

浙江台州西门子伺服驱动器数据错误报警维修

产品名称	浙江台州西门子伺服驱动器数据错误报警维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

西门子伺服驱动器报警维修：

如果西门子伺服驱动器，电线发生故障并消耗过多电流，则为保护RV和您的所有者免受伤害。如果您将RV插入未正确调节的电气服务中，并且获得的电压对于RV及其伺服驱动器而言过低或过高，为了保护您的RV及其电气伺服驱动器和其他伺服驱动器。

035 保存用户数据时出现错误 补充信息：\%X (数据类型：16 进制型)

原因 在存储器模块的 FEPROM 中保存用户数据时出现了错误。

原因：可能是数据传输错误或存储器模块的 FEPROM 磁泡失效。

注：只要新的数据支持尚未成功，最后保存的用户数据就还有效。

补充信息：只用于西门子内部故障诊断。

处理措施 对另一个支持数据进行初始化。如果几次尝试后数据支持仍然不能成功，必须更换存储器模块。如果用户数据到出错前都是有效的，将这些用户数据用到一个新的存储器模块时，首先必须通过 SimoCom U 工具软件将其数据读取，然

后才能将存储器模块予以更换。更换完成之后再再将数据装进去。

解决 POWER ON (电源通)

停止响应 STOP (停止响应) II (SRM , SLM) , STOP (停止响应) I (ARM)

要试图用更高等级的保险丝或断路器来解决问题。每个西门子伺服驱动器都安装在可以安全处理负载的电线上。放入更高额定值的保险丝或断路器无法解决任何问题。如果保险丝烧断，请用相同额定值的保险丝更换，切勿使用更高额定值的保险丝。因为您可能会引起电火并毁坏您的RV。您可能会yongjiu损坏该保险丝提供的伺服驱动器。