

单缸柴油水泵机组 无锡博思拓厂家 宣城柴油水泵机组

产品名称	单缸柴油水泵机组 无锡博思拓厂家 宣城柴油水泵机组
公司名称	无锡博思拓贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇桃园中路150号
联系电话	18168830675 18168830675

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡博思拓贸易有限公司

柴油水泵机组流量不足，这是因为：动力转速不配套或皮带打滑，使转速偏低；轴流泵叶片安装角太小；扬程不足，管路太长或管路有直角弯；吸程偏高；底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损；出水管漏水严重。排除方法：恢复柴油机水泵额定转速，清除皮带油垢，调整好皮带紧度；调好叶片角，降低水泵安装位置，缩短管路或改变管路的弯曲度；密封水泵漏气处，压紧填料；清除堵塞物，更换叶轮；更换减漏环，堵塞漏水处。

柴油机水泵机组发动机过冷带来的影响：

发动机冷却，如果仅仅依靠零件的外部散热是不够的，需要对一些零件进行必要的强制冷却，特别是与高温气体直接接触的零件，宣城柴油水泵机组，以保证柴油机水泵机组发动机的正常运行。但是，过度冷却也会造成不良后果。

- 1.可燃混合气和进入气缸的空气(或空气)温度过低，难以着火或燃烧缓慢，单缸柴油水泵机组，导致柴油机水泵机组的发动机功率下降，油耗增加；
- 2.润滑油粘度增加，导致润滑不良，加剧零件磨损，同时增加动力消耗；
- 3.燃烧后产品中的水蒸气容易凝结成水和酸性气体形成酸，增加了零件特别是气缸壁的腐蚀作用。

柴油机水泵机组效率下降的原因:

- 1、由于水流的冲刷，立式柴油水泵机组，水泵转轮内壁和叶轮水面变得粗糙不平，射阳柴油水泵机组，水泵内转轮摩擦系数加大。另外，泵内水流速度很高，水头损失加大。水力效率较低。
- 2、由于泵前有水质等原因，泵壳严重结垢或腐蚀。泵壳内严重的水垢沉积可使泵壳壁厚增加2ram左右，而且柴油机水泵机组内壁形成水垢，使泵体体积减小，泵送水量减少，由于粗糙的流道增加了水头损失。客户产品效率和液压效率降低。

单缸柴油水泵机组-无锡博思拓厂家-宣城柴油水泵机组由无锡博思拓贸易有限公司提供。“柴油单缸,柴油双缸,发电机组,柴油水泵机组”选择无锡博思拓贸易有限公司，公司位于：无锡市惠山区阳山镇桃园中路150号，多年来，无锡博思拓坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡博思拓期待成为您的长期合作伙伴！