

(3小时修好解决) 西门子G120变频器上电报F07800

产品名称	(3小时修好解决) 西门子G120变频器上电报F07800
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子逆变器维修 产地:西门子伺服控制器修理
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(3小时修好解决) 西门子G120变频器上电报F07800

F07800是变频器异常代码，通常是变频器内部电路出现损坏而引起的。具体原因可能是：1、变频器的运行电压或频率不正确。2、与变频器的连接有问题。3、变频器的内部组件存在缺陷。要对F07800进行解决，首先要检查变频器的运行电压和频率，确保它们正确设定。同时，还要检查连接此变频器的线束，特别是输入输出端子，确保它们接触良好并无缺陷。后，需要检查变频器内部的电路，看看是否存在故障。如果发现故障，必须及时对该部件进行维修或更换。

(3小时修好解决) 西门子G120变频器上电报F07800

查看大全故障说明

原因：无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。

控制单元和功率单元之间的连接中断或损坏。

处理：

- 连上功率单元的数据线并重新接通控制单元（POWER ON）。
- 检查或更换控制单元。
- 检查 CU 和功率单元之间的连接。
- 修改拓扑结构后，可以通过调试软件来载入参数。

处理过程：

1) 下电重启故障依旧；

2) 更换新的控制单元，原来备份的离线参数在线后，下载参数时报错（参数无法下载），故障依旧；

3) 更换新的功率单元（CU240E-2PN插在变频器上面的）后正常；与PLC通过PN（需要分配IP地址和设备名，更换完需要确认下）通讯的；