

庐山市200kw静音发电机出租 移动发电车应急租赁 欢迎洽谈

产品名称	庐山市200kw静音发电机出租 移动发电车应急租赁 欢迎洽谈
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:S4K-T 50KW-2000KW 产地:日本
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

庐山市200kw静音发电机出租 移动发电车应急租赁 欢迎洽谈

发电机出租设备发生故障时，应立即停止运行并采取以下措施：

- 1.检查发电机出租设备的接线柱上的电线是否出现松动现象，如果松动，用螺丝刀拧紧。
- 2.检查燃油箱是否注满油，如果未注满油，则加满油。
- 3.排除燃油箱系统里的空气。
- 4.检查发电机出租设备的燃油滤清器是否出现堵塞现象，如果堵塞，及时清理燃油滤清器。
- 5.检查定子绕组与配电设备之间的线路故障，如果发现线路故障，用万用表确定线路故障点并进行修复。
- 6.检查定子绕组内部的线圈断线时，用万用表检测问题点进行修复。
- 7.检查励磁电路断线或整流环的碳刷接触不良时，用万用表确定断线部位，重新焊接，更换碳刷或碳刷

的弹簧。

8.检查整流管是否损坏，如果损坏，需要更换为同规格的整流管。

9.检查动力设备的旋转方向是否正确，如果方向错误，改变动力方向。

10.检查励磁机绕组的接线是否正确，如果错误，修正绕组的接线，用干电池或蓄电池重新充磁。

11.检查励磁机磁场可变电阻器是否断线，如果断线，需要确定断线点并连接。

12.检查晶闸管励磁装置是否无法励磁，如果有剩磁电压，检查转子励磁绕组是否不应磁化或触发器是否工作。如果出现问题，需要检查晶闸管的触发器是否起作用，交流电源是否有输入电压。

我们在发电机租赁设备的使用的过程中，看到过很多做过降噪的机房或多或少都存在一些问题。其中，比较普遍的问题是发电机租赁设备机房的降噪效果达到了，但却牺牲了通风量，导致机房散热不良。尤其在炎热的夏季，几乎所有做过降噪的机房，在开机时都要打开门窗，以保证机房的通风散热。