

摘要：余干县100千瓦-2000kw柴油发电机出租公司 本地租赁站

产品名称	摘要：余干县100千瓦-2000kw柴油发电机出租公司 本地租赁站
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:S4K-T 50KW-2000KW 产地:日本
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

摘要：余干县100千瓦-2000kw柴油发电机出租公司 本地租赁站

对于柴油发电机主要部件而言是不建议涂抹黄油的，那么原因主要体现在哪些方面呢？发电机租赁小编带你详细的了解一下。

一、黄油广泛应用于柴油发电机组中，它可以保护发动机机体，但不能滥用，否则会造成不良后果，甚至会产生反作用而损坏发动机机体。

二、发电机的干式气缸套、气缸盖和气缸垫为什么不应该涂黄油。

1、柴油机干式气缸套上的油脂涂层会导致柴油机过热，影响其正常运行。原因是当发动机温度升至正常温度时，气缸套会受热膨胀，而气缸体座孔在冷却水的作用下由于温度较低会轻微膨胀。干式气缸套的外表面与座孔紧密贴合，以进行散热。气缸套外表面的油脂涂层阻碍了两表面的良好接触，使其无法正常散热。

2、气缸盖和气缸垫不应涂黄油以增强密封性能。原因是拧紧气缸盖螺母后，一部分黄油会被挤出气缸而浪费掉，一部分黄油会被挤入气缸。柴油发动机工作时，这部分黄油会在高温下燃烧成炭，积聚在气缸

和活塞的顶部。当柴油机温度升高时，气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面之间的一层油膜会因温度升高而融化消失，使气缸盖螺母松动，导致漏气和漏油，直接损坏气缸垫。由于高温和黄油焦化，气缸盖和气缸垫也可能难以拆卸。