

ABB-ACS800变频器操作面板显示故障代码5482快速维修 天津变频器维修中心

产品名称	ABB-ACS800变频器操作面板显示故障代码5482快速维修 天津变频器维修中心
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

ABB-ACS800变频器操作面板显示故障代码5482快速维修 天津变频器维修中心

ABB变频器故障代码出现:5482

IGBT 结温过高。这个故障用来保护IGBT (s) , 可由过长的电机输出电缆短路激活。

过大的 IGBT 结温。这可能是由低频运行时负载过大导致。(例如, 对于过大的负载和传动惯量进行快速方向转换)

检查电机电缆。

增加斜坡时间。减少负载。

常见故障: 无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等

本公司主要承接自动化设备维修，维护经验；为广大客户在橡塑行业（挤出机，密炼机，吹瓶机，吹膜机），包装印刷行业（流延膜设备、BOPP

拉伸膜设备、淋膜复合设备、瓦楞纸设备、套色印刷设备），化纤行业（无纺布设备），电线电缆行业（单对绞设备、成缆设备、退火拉丝设备）等设计、制造了数百套电气控制柜，在客户中享有良好的信