

# 水冷电缆外套胶管|工业电炉水冷电缆外套胶管

产品名称	水冷电缆外套胶管 工业电炉水冷电缆外套胶管
公司名称	河北华橡管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县工业园东区
联系电话	0318-8059055 15603185998

## 产品详情

产品结构：其管体由绝缘和耐老化性能优良的复合橡胶作为内胶层、棉线缠绕增强层、中间连接胶层、耐热辐射和耐动态老化外胶层组成。管体外层常缠绕陶瓷纤维或石棉纤维布。水后会发生爆炸；煤气和可控气氛是易爆气体，油路、油箱和油库都是易燃易爆设施，如使??电炉式工业炉用不当，则将发生爆炸和中毒事故；电炉的安全保护装置失灵，接触后会发生触电；氰化炉的氰化物有剧毒；硝盐炉加热到550 以上会产生自燃；硝盐与木炭、炭黑化合后会发生爆炸。工业炉修理的环境较差，许多修理作业是在炉内进行，空间十分拥挤，自然采光不足，通风条件很差。工人操作时不仅受到粉尘的侵害，有时还直接受到高温、烟尘、有毒气体和化工材料的腐蚀。有的炉子（如冲天炉）高达10m-20m，由于炉身现场狭窄，修理工作呈高空立体交叉、多层作业，危险性很大。因此，当操作和维修工业炉时，要十分重视安全问题。尤其是在组织工业炉时，要十分重视安全问题。尤其是在组织工业炉的抢修或热修时，更应注意这些不安全因素所可能引起的不幸事故。