

## 河北石家庄mm430西门子变频器报F0041显示故障维修

产品名称	河北石家庄mm430西门子变频器报F0041显示故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

### 产品详情

河北石家庄mm430西门子变频器报F0041显示故障怎么维修

故障代码显示F0030 冷却风机故障风机不再工作检查以下各项情况：在装有操作面板选件AOP或BOP时，故障不能被屏蔽

需要更换新风机

故障代码显示F0035 在重试再启动时自动再启动故障试图制动再启动的次数超过了P1211确定的数值

故障代码显示F0041 电动机参数自动检查故障电动机参数自动检查故障

报警值=0：负载消失

报警值=1：进行自动检查时已达到电流限制值的电平

报警值=2:自动检查得出的定子电阻小于0.1（%）或大于100（%）

报警值=3:自动检查得出的转子电阻小于0.1 ( %) 或大于100 ( % )

报警值=4:自动检查得出的定子电抗小于50 ( % ) 或大于500 ( % )

报警值=5:自动检查得出的电源电抗小于50 ( % ) 或大于500 ( % )

报警值=6:自动检查得出的转子时间常数小于10ms或大于5s

报警值=7:自动检查得出的总漏抗小于5 ( % ) 或大于50 ( % )

报警值=8:自动检查得出的定子漏抗小于25 ( % ) 或大于250 ( % )

报警值=9:自动检查得出的转子漏感小于25 ( % ) 或大于250 ( % )

报警值=20:自动检查得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V

报警值=30:电流控制器达到了电压限制值

报警值=40:自动检查得出的数据组自相矛盾，至少有一个自动检查得出的数据错误

基于阻抗 $Z_b$ 的百分值= $V_{mot,nom}/\sqrt{3} / I_{mot,nom}$  检查以下各项的情况：0：检查电动机是否与变频器正确连接

1-40：检查电动机参数P0304P0311是否正确

检查电动机的接线应该是哪种型式（星形，三角形）

西门子mm430系列变频器维修型号

6SE6430-2UD27-5CA0 6SE6430-2UD31-1CA0 6SE6430-2UD31-5CA0

6SE6430-2UD31-8DA0 6SE6430-2UD31-8DB0 6SE6430-2UD32-2DA0

6SE6430-2UD32-2DB0 6SE6430-2UD33-0DA0 6SE6430-2UD33-0DB0

6SE6430-2UD33-7EA0 6SE6430-2UD33-7EB0 6SE6430-2UD34-5EA0

6SE6430-2UD34-5EB0 6SE6430-2UD35-5FA0 6SE6430-2UD35-5FB0

6SE6430-2UD37-5FA0 6SE6430-2UD37-5FB0 6SE6430-2UD38-8FA0

6SE6430-2UD38-8FB0 6SE6430-2UD41-1FA0 6SE6430-2UD41-1FB0

6SE6430-2UD41-3FA0 6SE6430-2UD41-3FB0 6SE6430-2UD41-6GA0

6SE6430-2UD41-6GB0 6SE6430-2UD42-0GA0 6SE6430-2UD42-0GB0

6SE6430-2UD42-5GA0 6SE6430-2UD42-5GB0 6SE6430-2AD27-5CA0

6SE6430-2AD31-1CA0 6SE6430-2AD31-5CA0 6SE6430-2AD31-8DA0

6SE6430-2AD32-2DA0 6SE6430-2AD33-0DA0 6SE6430-2AD33-7EA0

6SE6430-2AD34-5EA0 6SE6430-2AD35-5FA0 6SE6430-2AD37-5FA0

6SE6430-2AD38-8FA0