

代理赛莱默水泵ESHHS系列 ESHS32-160/22

产品名称	代理赛莱默水泵ESHHS系列 ESHS32-160/22
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	赛莱默:Q=80 SHS32:H=60 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

赛莱默水泵，赛莱默水泵水泵，赛莱默水泵-
xylem水泵，赛莱默水泵配件，赛莱默水泵机械密封，赛莱默机械密封

xylem水泵机械密封 赛莱默水泵机械密封

ESHHS25-200/40 ， ESHHS25-250/55 ， SHS25-250/110 ，

ESHHS32-125/11 ， ESHHS32-160/15 SHS32-160/15 ，

ESHHS32-160/22 ， ESHHS32-200/30 ， SHS32-200/40 ，

ESHHS32-250/55 ESHHS32-250/75 ， SHS32-250/110 ，

ESHHS40-125/11 ， ESHHS40-125/15 ， SHS40-125/22

ESHHS40-160/30, ESHHS40-160/150 ， SHS40-160/110 ，

ESHHS50-125/22 ， ESHHS50-125/30 SHS50-125/40 ，

ESHHS50-160/55 ， ESHHS50-160/75 ， SHS50-200/110

ESHHS50-250/150 ， ESHHS50-250/110 ， SHS65-160/ ，

ESHHS65-160/55 ， ESHHS65-160/75 ， SHS65-160/110 ，

ESHHS65-200/150, ESHHS65-200/185 ， SHS65-200/220 ，

ESHS65-250/300 , ESHS65-250/370 SHS80-160/110

ESHS80-160/150 ,

赛莱默水泵解决办法：重新灌泵并检查泵和抽吸管路是否充满液体

1. 去除堵塞物
2. 反向冲洗泵以清洁叶轮，若还不行，拆除水泵，清洗叶轮
3. 更改转动方向，转动方向必须泵壳上地箭头相一致
4. 如果进口处没有障碍物，赛莱默水泵ESHS系列 ESHS32-160/22检查水管的摩擦损失，也可能是静扬程太大，在水泵运行的时候用水柱或真空计来进行测量，如果扬程过高，增加扬程或降低水泵安装高度。
5. 检查电机是否直接启动，并在全电压下工作，或则是频率太低。电机可能会处于开相状态
6. 检查摩擦损失，大管道系统可能条件较好，检查进水阀是否处于完全打开状态。

泵的流量不足有以下情况：

进水管漏气，垫圈或O形圈漏气，轴封漏气，旋转速度太慢，出水压头太高，旋转速度太慢，出水压头太高，叶轮部分堵塞，发生气蚀现象，装置汽蚀余量不足（由安装决定）

赛莱默水泵叶轮旋转方向错误，吸上高度过大，叶轮磨损或损坏，叶轮尺寸大小（除以上原因外很大可能是这样子原因

解决办法：

1. 堵住进水管，赛莱默水泵ESHS系列

ESHS32-160/22使管线在压力下工作，测试凸缘是否漏气，如果压力计显示压力下降，则表明此处漏气。

)

2. 更换或从新调节轴封
3. 降低水泵的安装高度
4. 症状是马达过载和水泵在大约三分之一额定功率情况下运行，赛莱默水泵ESHS系列 ESHS32-160/22从泵壳上的指示箭头比较电机的旋转方向。
5. 检查叶轮，赛莱默水泵ESHS系列 ESHS32-160/22必要时跟换叶轮
6. 咨询我们是否能用较大的叶轮，否则在需要减小管道摩擦损失或提高速度或2者兼用，但是当心不要使用过载电机。

请注意：开机后，不要关闭阀门运行