

# perkins帕金斯1306发动机1889122C91机油冷却器

产品名称	perkins帕金斯1306发动机1889122C91机油冷却器
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:1889122C91 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

我司的优势：

一、直接从英国原装进口纯正帕金斯零配件及其他耗材

二、我司权供英国原装件,假一赔十,厂价直销

三、我司采用全电脑自动化管理系统,薄利多销,可供零售、批发

四、做我司的客户不用担心任何问题,协议我们签、质保我们包、价格我们合理、如有所需零配件赶快和我们联系吧！公司自创立以来，一直坚持以科技创新，精益求精为动力，坚持产品质量的高标准和严要求，按照品质求生存、服务求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，深得各界支持。公司售后服务网络、服务快捷、反应迅速，是国内柴油发电机组 船舶海洋工程 工业自动化系统的有实力也水准的供应商与服务商

发动机阀组出现噪声（微小静电干扰声）可能原因:

1 气门弹簧或气门锁断裂如有必要，安装新的零部件。气门锁断裂有可能使气门滑落到气缸中，因而损坏气缸。2.气门间隙过大。调整气门间隙。参考测试与调整部分。3.润滑不足。检查气门室的润滑。在发动机高转速下，机油流量应该很强大；而在发动机低转速下，机油流量应该较小。油道必须清洁，尤其是机油送往缸盖的油道更为重要。

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机冷却器、机油散热器型号规格：

CH10903、CV18834Z、CV19217、CV19652、CV21071、CV24471、KRP1685、MP10164、MP10315、MP10317、R/582/138、T400172、T400628、T405206、T405882、T406621、T406846、T407177、T407388、T407550、T407848、T408482、T413969、T417740、T417742、T417743、T417745、T419667、T419690、U5MK0633

、 U5MK0634、 1841741C92、 1889122C91、 1899337C92、 1899337C93、 2486A002、 2486A012、 2486A015、 2486A023、 2486A212、 2486A215、 2486A217、 2486A218、 2486A219、 2486A220、 2486A231、 2486A241、 2486A242、 2486A971、 2486A972、 2486A973、 2486A991、 2486A992、 2486A993、 2486252、 2628C051、 41326044、 4133Y041、 4133Y042、 4134A024、 4134W013、 4134W015、 4134W016、 4134W025、 4134W027、 582/136、 582/137、 582/138、 582/139、 7083219C91