

弹簧扁钢金相分析 非金属杂质GB/T 10561-2002检测

产品名称	弹簧扁钢金相分析 非金属杂质GB/T 10561-2002检测
公司名称	四川纳卡检测服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纳卡检测 检测周期:3~5个工作日 报告形式:纸质+电子报告
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059号
联系电话	028-61548998 15680666890

产品详情

原材料金相组织及缺陷组织分析：

金相组织为铁素体与片层珠光体，属于正常原材料组织。

弹簧扁钢表面的脱碳。

金相组织为带状铁素体与珠光体，严重带状组织一般热处理工艺难以消除。

弹簧扁钢表面的划痕，原材料表面缺陷。

弹簧扁钢表面的碎裂，原材料表面缺陷的废品。

60Si2Mn弹簧扁钢鼓泡原因浅析：

用锻打加热的方法证明鼓泡中有气体存在。

通过金相显微分析，鼓泡中曾发生氧化还原反应，有氧化性气体存在。

从而判定鼓泡是由于富集在连铸坯中心缩孔中的气体造成的。