

同安丹佛斯变频器维修

产品名称	同安丹佛斯变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

丹佛斯变频器常见故障现象：1、过电压报警一般会出现在停机的時候，其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。2、欠压欠压也是在使用中经常碰到的问题。主要原因：整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠压故障的出现，其次主回路接触器损坏，导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。

3、过热过热也比较常见，主要原因：周围温度过高，风机堵转，温度传感器性能不良，马达过热。4、输出不平衡输出不平衡一般表现为马达抖动，转速不稳，主要原因：模块坏，驱动电路坏，电抗器坏等。5、过载平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载，一般来讲马达由于过载能力较强，只要变频器参数表的电机参数设置得当，一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。