

江西发那科FANUC数控系统控制器案例-十年维修经验

产品名称	江西发那科FANUC数控系统控制器案例-十年维修经验
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

发那科FANUC数控系统控制器案例

fanuc 0i系统 报警368号维修售后中心维修，：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

FANUC伺服维修常见的故障有：1、2、5、8、9、01、09、19、20、56、U、L、无显示等；发那科系统常见的故障有：5136、5139、401、414、433、434、443、449、460等。1) A20B-8101-02852) A20B-8101-01803) A20B-3300-02834) A20B-3300-03935) A20B-3900-01636) A20B-3300-02917) A20B-3900-01708) A20B-8100-07109) A02B-0309-D 502/D1、发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等；2、发那科(FANUC) 0i/0i Mate C (B) 系列；3、发那科(FANUC) 16i/18i/21i-MODEL B系列；4、发那科(FANUC)NC控制器、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板(主板、CPU板、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板)等