

厨房排烟 杭州厨房排烟 椿华施工质量妥妥的

产品名称	厨房排烟 杭州厨房排烟 椿华施工质量妥妥的
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，杭州厨房排烟，杭州消防排烟，杭州厨房排烟，杭州油烟管道安装工程，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，厨房排烟安装工程，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，临平，建德等区域，我们都可以接单。

各类风阀安装位置不便于操作和检修

各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，吊顶或井道内设置检修口。

风管支、吊架间距过大

风管支吊架的间距过大，会造成风管变形，影响感官效果；如果膨胀螺栓使用不当，风管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落，出现施工安全隐患。

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，杭州消防排烟，杭州油烟管道安装工程，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，临平，建德等区域，我们都可以接单。

风管加工有哪些要求呢？

(1)加工镀锌钢板避免损坏镀锌层，损坏处(如咬口、折边、铆接处等)应刷两遍涂料。

(2)矩形风管的制造尺寸以外边长为准；圆形风管的尺寸以外径为准。风管采用剪板机下料，折方机折方，咬口机咬口，局部手工制作。

风管加工有哪些要求呢？

风道不得有横向接缝，尽量减少纵向接缝。当矩形风管底边宽度等于或小于800毫米时，底边不得有纵向接缝。矩形风管边长大于630mm，保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方，中高压风管大于1.0平方，应采取加固措施；管内支撑与风管的固定应牢固，支撑与风管边缘或法兰的间距应均匀，不大于950mm；

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，杭州消防排烟，杭州厨房排烟，杭州油烟管道安装工程，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，厨房排烟，临平，厨房排烟报价，建德等区域，我们都可以接单。

连接烟机烟管：

等烟机安装好之后，就需要将油烟机排烟软管连接到止逆阀上，周围也要用玻璃胶封闭，保证不会漏烟漏油。

油烟止逆阀选哪种？

目前市面上的止逆阀大概有四种：ABS塑料油烟止逆阀、不锈钢油烟止逆阀、五防拔气油烟止逆阀、防火油烟止逆阀。

塑料油烟止逆阀是常见的一种止逆阀，价格便宜、安装方便，但防火效果差，安全性能差一些，使用寿命较短，不建议作为。

厨房排烟报价-杭州厨房排烟-椿华施工质量妥妥的由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。椿华通风——您可xinl ai的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2，联系人：刘经理。