

太仓连续线清洗机 宁夏连续线清洗机 太仓市中奥超声波

产品名称	太仓连续线清洗机 宁夏连续线清洗机 太仓市中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

烘干设备产品特点

采用电脑自动控制，可根据烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间。滚筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成，内壁光滑，可以减少衣物的磨损。高效散热器，太仓连续线清洗机，并配以合理的引风道，连续线清洗机生产厂家，使热风直接和衣物接触，大大提高了干衣效率，同时节省了能源。回转烘干机 大直径入料口，方便了进、出衣物。大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅通，从而极大的提高了烘干效率。

超声波清洗机换能器常见问题有：

一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常，但是由于振子与振动面连接不好，振动面的振动效果不好，长时间后由于能量无法释放出去，很可能会烧坏振子。振子脱胶对于用户来说维修起来是比较麻烦的，一般情况只能送回生产厂家进行维修处理。避免振子脱胶有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。振动面穿孔。一般超声波换能器满负荷使用数年以后可能会出现振动面穿孔的情况，宁夏连续线清洗机，这是由于振动面的不锈钢板长时间高频振动疲劳所致，振动面穿孔说明换能器的使用寿命已经到了，维修上一般只能更换。

超声波清洗机维修保养

清洗机由超声波发生器和超声波换能器组成，超声波换能器是由压电陶瓷材料制造的夹芯式换能器，压

电陶瓷材料在交变电场的作用下会产生机械振动。

超声波换能器常见问题

1、超声波振子受潮，可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头，江苏连续线清洗机，检查绝缘电阻值就可以判断基本情况，一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值，一般是换能器受潮，可以把换能器整体（不包括喷塑外壳）放进烘箱设定100 左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。2、换能器振子打火，陶瓷材料碎裂，可以用肉眼和兆欧表结合检查，一般作为应急处理的措施，可以把个别损坏的振子断开，不会影响到别的振子正常使用。3、振子脱胶，我们的换能器是采用胶结，螺钉紧固双重保证工艺，在一般情况下不会出现这种情况。4、不锈钢振动面穿孔，一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。

太仓连续线清洗机-宁夏连续线清洗机-太仓市中奥超声波(查看)由太仓市中奥超声波设备厂提供。行路致远，砥砺前行。太仓市中奥超声波设备厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!