

# 宁夏回族西门子变频器频率不去故障怎么修

产品名称	宁夏回族西门子变频器频率不去故障怎么修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

宁夏回族西门子变频器频率上不去故障怎么维修变频器频率调节不上去，因为没有该具体的系统信息，无法给出具体的故障原因。1、变频器频率源设置问题：有的变频器在设置为端子控制方式时，频率源自动默认为外接频率源；有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源，且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率，就会出现这种情况。2、电位器故障：电位器坏掉，更换即可解决故障。3、最大频率设置问题：最大频率设置为2.5Hz，所以最大只能调节到2.5Hz。4、端子功能设置：确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能，如设置为点动功能，变频器将按照点动频率运行。5、负载问题：查看运行时工作电流是否正常，负载是否过重。6、编码器问题：编码器坏掉，这种情况仅适用于闭环带编码器的系统。

### 7、变频器坏掉