

DENISON丹尼逊叶片泵T6C-003-2R01-A1 , T6C-003-2R03-A1

产品名称	DENISON丹尼逊叶片泵T6C-003-2R01-A1 , T6C-003-2R03-A1
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DENISON丹尼逊 型号:T6C-003-2R03-B1 产地:美国
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

DENISON丹尼逊叶片泵

T6C-003-2R00-A1

T6C-003-2R01-A1

T6C-003-2R02-A1

T6C-003-2R03-A1

T6C-003-2R00-B1

T6C-003-2R01-B1

T6C-003-2R02-B1

T6C-003-2R03-B1

油液吸不上。叶片泵油吸不上的原因和排除方法

常见故障及其原因

排除方法

油面过低，油液吸不上

检查并加注到规定油标线

油液黏度过大，使叶片在转子槽内滑动不

灵活

一般用20#液压油或22#汽轮机油

配油盘端面与壳体内平面接触不良，高低压腔串通

整修配油盘端面

泵体内部有砂眼，高低压腔串通

更换

电动机转向反了

T6C-005-2R00-A1

T6C-005-2R01-A1

T6C-005-2R02-A1

T6C-005-2R03-A1

T6C-005-2R00-B1

T6C-005-2R01-B1

T6C-005-2R02-B1

T6C-005-2R03-B1