

FP6308U-3-2CD FP6310-2V台湾富伟FORWELL气动泵组合

产品名称	FP6308U-3-2CD FP6310-2V台湾富伟FORWELL气动泵组合
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

台湾FORWELL富伟气动泵 台湾富伟气动泵 台湾FORWELL气动泵组合

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-C

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1-D

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-2C

台湾富伟气动泵组合FP6308U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP6308U-4-3CD

台湾富伟气动泵组合FP6310-1F

台湾富伟气动泵组合FP6310-1V

台湾富伟气动泵组合FP6310-2V

台湾富伟气动泵组合FP6308U-1B

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1B

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-C

台湾富伟气动泵组合FP1014U-1-D

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-2C

台湾富伟气动泵组合FP1014U-2-CD

台湾富伟气动泵组合FP1014U-3-2CD

台湾富伟气动泵组合FP1014U-4-4C

台湾富伟气动泵组合FP630612U-32CD

轿式电梯的电梯门机安装的时候，是通过门机支架安装在轿厢上面的，其中，门机支架的后端会安装在电梯的顶部，门机支架的前端则处在轿厢的前侧，并且处在轿门的上方，其中，电梯门机则会通过安装板与门机支架连接，并且安装板的顶部会与安装支架的前侧下方连接，底部则会处在门机支架的前侧下方。这种结构中，由于门机支架只是通过顶部与轿厢的顶部进行连接，门机支架的下方由于没有受到限位，并且收到电梯门机、轿门的重力，会使得电梯门机的安装板出现晃动，而且有一些门机支架高度比较高，这样晃动更加明显。同时，由于电梯门机的安装板会处在门机支架的下方很多，这样使得电梯门机的安装板也只有上方受到固定限位，下方不受固定限位，使得电梯门机的安装板也会出现晃动，影响电梯门机使用过程中的安全性及稳定性，存在一定的安全隐患。

技术实现要素：

3.本实用新型目的是提供一种电梯门机安装结构，通过使用该结构，提高了电梯门机使用过程中的安全性及稳定，降低了安全隐患。

4.为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种电梯门机安装结构，包括轿厢、门机及门机支架，所述门机经一安装板与所述门机支架相连，所述门机支架的顶部与所述轿厢的顶部相连，所述门机支架的底部设置于所述轿厢的前侧，所述安装板的顶部后侧与所述门机支架的前侧下方相连，所述安装板的底部设置于所述门机支架的前侧下方，所述安装板与所述轿厢之间还设有两组辅助支架，所述辅助支架设置于所述门机支架的下方，两组所述辅助支架分别设置于所述门机后侧的左端及右端，所述辅助支架的前端与所述安装板的下方相连，所述辅助支架的后端与所述轿厢前侧的立柱相连。