

上海西门子440变频器显示F0001故障代码维修

产品名称	上海西门子440变频器显示F0001故障代码维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

西门子440变频器显示F0001故障代码，A501报警代码

西门子440变频器显示F0001故障代码，A501报警代码

西门子MM440报警故障咨询

，MM430报警故障维修，MM420报警故障现场排除F0001过电流
A501交替闪，MM440变频器说明书

F0001 过电流报警

1、内部损坏，上电显示过电流，内部变频器驱动光耦损坏，或者786电流检测电路损坏，主板坏的机率少，一般不考虑，

2、外部损坏，一运行就报警F0001

观察电流显示参数，是否电流负载过大引起，可以先断开电机，运行看是否报警

3、由于变频器没有定期维护保养，可能内部灰尘过多，环境如果潮湿的话，会引起误报警。

排除就很简单了。。。