

发那科伺服驱动器A02B-0228-B501报警416维修-有检测平台

产品名称	发那科伺服驱动器A02B-0228-B501报警416维修-有检测平台
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	178.00/台
规格参数	伺服驱动维修中心:周期短 伺服驱动器维修:修复率高 伺服驱动器维修:昆山乐修
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室(7楼)
联系电话	0512-57018565 13776355230

产品详情

发那科伺服驱动器A02B-0228-B501报警416维修-有检测平台--发那科伺服驱动器A02B-0228-B501报警416维修-有检测平台

修复FANUC伺服器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;发那科(FANUC)伺服器报警代码：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、45、3637、38、39、40、41、42、43、44、45维修

发那科伺服电机抱闸损坏原因有磁钢爆裂、刹车断电、转轴抱死的状态。通常情况下伺服电机只要连接了伺服驱动器，不给信号的情况下电机是转不动的，当刹车电源不导通的情况下电机*抱死，外力也无法使电机运动。还有可能是普通电机使能后，电机会激磁，在里面产生压力卡住，但是外力可以使电机运动。轴承是伺服电机***主要的磨损件，通常伺服电机出现故障有大部分是轴承的问题，可能产生电机转动时振动、异常响声，或是有可能导致电机转轴卡死，也就是抱死现象。需要及时的进行处理，否则带来的二次损害如：轴承生锈的飞屑进入编码器、制动器等，造成更多的损失。在暴露于公共环境的电机用途(特别是电机轴与机械装置的连接)中，伺服电动机通常需要配备油封。发动机轴的工业用油封，为了延长电机的使用年限，可以阻断污染物(油和杂质)。轴密封件容易磨损，需要定期检查和更换。

A02B-0198-B501 , A02B-0228-B501 ,

A02B-0198-B501-2 , A02B-0279-B503 ,

A02B-0280-B502 , A02B-3200-0219 ,

A02B-0299-B802 , A02B-0198-B501-1 ,

A06B-6066-H244 , A06B-6078-H211 ,

A06B-6078-H306 , A06B-6079-H105 ,

A06B-6087-H137 , A06B-6079-H206 ,

A06B-6079-H208 , A06B-6079-H209 ,

A06B-6080-H301 , A06B-6087-H130 ,

A06B-6080-H305 , A06B-6080-H307 ,

A06B-6080-H309 , A06B-6081-H103 ,

A06B-6087-H126 , A06B-6089-H203 ,

A06B-6093-H101 , A06B-6102-H215

A06B-6093-H102 , A06B-6087-H115 ,

A06B-6140-H015 , A06B-6093-H111 , ,

A06B-6093-H151 , A06B-6102-H211 ,

A06B-6134-H203 , A06B-6102-H520 ,

A06B-6110-H026 , a06b-6087-h130

A06B-6110-H030 , a06b-6110-h006 ,

a06b-6110-h011 , a06b-6110-h015 ,

a06b-6110-h026 , a06b-6110-h030 ,

a06b-6110-h037 , a06b-6110-h055 ,

a06b-6120-h011 , A06B-6110-H026

a06b-6120-h018 , a06b-6120-h030

a06b-6120-h045 , a06b-6120-h075 ,

a06b-6120-h100 , a06b-6115-h003 ,

a06b-6115-h006 , a06b-6077-h106 ,

a06b-6077-h111 , a06b-6087-h115 ,

a06b-6087-h126 , a06b-6087-h130 ,

a06b-6087-h137 , a06b-6087-h145 ,

a06b-6087-h155 , a06b-6077-h103 ,

a06b-6077-h106 , , a06b-6077-h111 ,

a06b-6087-h115 , a06b-6077-h126

a06b-6087-h126 , a06b-6077-h130 ,

a06b-6081-h103 , a06b-6081-h106