

玻璃黏土坩埚批发 玻璃黏土坩埚 润福鑫坩埚2023款

产品名称	玻璃黏土坩埚批发 玻璃黏土坩埚 润福鑫坩埚2023款
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

坩埚保养方法主要有

- 1、坩埚存放时必需放在干燥入或木架上，出炉东西和坩夹要符合坩埚外形，夹此中部防范部门受力损坏坩埚。
- 2、坩埚与炉壁之间应保持适合距离，坩埚应放在炉内正中，运用过程当中，每周将坩埚转折一次，可延长坩埚运用寿命。
- 3、搬运时要轻拿轻放，严禁摔震，并防范强腐蚀火焰直喷坩埚侧面和底砣。
- 4、加料时应根据坩埚容量，不可加料太多，太紧防范紧缩坩埚，运用适量助燃剂、添加剂将减少坩埚运用寿命

在介绍石墨用途之前，大家先来看看石墨的特性，正是因为石墨的这些特性决定了石墨有哪些用处。

- 1) 耐高温型：石墨的熔点为 3850 ± 50 ，沸点为4250，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，玻璃黏土坩埚，热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强，在2000 时，石墨强度提高一倍。
- 2) 导电、导热性：石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低，甚至在极高的温度下，石墨成绝热体。石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键，每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。
- 3) 润滑性：石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小，鳞片越大，摩擦系数越小，润滑性能越好。
- 4) 化学稳定性：石墨在常温下有良好的化学稳定性，能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
- 5) 可塑性：石墨的韧性好，可碾成很薄的薄片。
- 6) 抗热震性：石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏，温度突变时，石墨的体积变化不大，不会产生裂纹。

使用坩埚前应需要注意的事项

1.储运

注意防潮防湿，玻璃黏土坩埚加工，保持干燥通风；

不可将坩埚直接放在地上，应平稳放置于木托盘上；

搬运坩埚时采用推车或软垫，玻璃黏土坩埚批发，避免损坏釉层；

检查坩埚外表有无损害，标示是否齐全；

若有损坏情况，请立即联系销售部门，不可使用。

2.熔炼前应注意

选择合适的石墨底座，底座直径不小于坩埚下底外径；选择合适的石墨底座（底座直径不小于坩埚底径）；

盖实顶部，避免散热和氧化；盖实顶部，熔炼玻璃黏土坩埚，避免散热；

不可楔紧坩埚，应留下足够的膨胀空间；

确保炉体密封且炉壁整齐、无积渣；

按照正确的程序预热烘烤空罐石墨坩埚；

燃燃气炉应使用轻微氧化火焰；

燃气炉的火焰不可直接冲击坩埚底部，应沿切线绕坩埚螺旋上升；

坩埚低1次烘烤至红透时，检查坯体是否有“亮线”“亮圈”。

玻璃黏土坩埚批发-玻璃黏土坩埚-润福鑫坩埚2023款(查看)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。“粘土坩埚”选择夏津县润福鑫坩埚厂，公司位于：夏津县南城镇翟庄村，多年来，润福鑫坩埚坚持为客户提供好的服务，联系人：张贞光。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润福鑫坩埚期待成为您的长期合作伙伴！