

采煤机供电电缆MCPT 3*50+1*35+3*4+8G光电复合电缆

产品名称	采煤机供电电缆MCPT 3*50+1*35+3*4+8G光电复合电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MCP 导体:裸铜
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽.型橡套软电缆

额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 MCPT-0.66/1.14

采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽.型橡套软电缆

额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT电缆是什么电缆，MCPT和MCP如何选择 采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。矿用橡套软电缆、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）本产品适用于额定电压U₀/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆。

产品标准 本产品按GB/T12972-2008《矿用橡套软电缆》、MT818-2009《矿用阻燃电缆》生产

外观标准，电线上必须有认证标志、制造商、线径等，地线用黄绿色绝缘层 机械强度

护套的绝缘（一般大于100M Ω ）和耐压强度（500V以上1500V以下）

线阻（一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻）

高温冲击140度下，低温-30度下电线不得出现开裂等. 注意事项 常见的电缆故障 电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时，应切断故障电缆的电源，寻找故障点，对故障进行检查及分析，然后进行修理和试验，该割除的割除，待故障消除后，方可恢复供电。