

垂杨柳北里空调冰箱不制冷漏水维修加氟洗衣机热水器

产品名称	垂杨柳北里空调冰箱不制冷漏水维修加氟洗衣机热水器
公司名称	北京龙华水龙头维修公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌格力:150 型号海尔:135
公司地址	朝阳区国贸大北窑南58
联系电话	010-56423778 13717794660

产品详情

北漂家园5642专业3778从事：一、专注于空调、冰箱等制冷维修加氟安装清洗等：1 空调拆装、空调安装、空调保养、空调清洗、空调维修、空调加雪种、冷冻水机、干燥机、中央空调。

2、微波炉、洗衣机、油烟机、换气扇、吸尘器等冷设备、热水器、冰箱、洗衣机等家用电器维修技术。

承接：中央空调、螺杆机、冷水机组、工业制冷设备、冷库、空气能热泵、太阳能、安装维修保养等！

本中心凭借精湛的技术服务于东莞的各城镇。具备各种品牌冷气的专业维修、安装，以制冷设备和机电马达为主导；

家用电器维修为基础；以优质服务为理念的冷气机电维修服务中心。欢迎各公司来电合谈，质量保证，价格优惠，专心专业，合作共赢。

二、各大品牌燃气热水器维修

- 1、热水器不能点火。
- 2、热水器有小火而没有大火造成水不热所以无法使用。
- 3、热水器点火时有火花而火不能点着。
- 4、热水器底部漏水、《水箱漏水或水膜阀漏水》
- 5、热水器在打开时发生爆炸声。《请及时维修否则会危及生命》

6、热水器冬天水烧不热、夏天太烫。

7、热水器能打火但一会儿就熄灭。

8、热水器用好却不能自动熄火。（须马上断开电源，关上煤气阀门）

三、各大品牌煤气灶故障维修：

1、打火机卡死或失灵。

2、出现离焰（脱火）、黄焰、回火、传火不良、火焰不均匀、小火、熄火等现象。

3、点火器不产生火花自然点火器的压电陶瓷正机不产生火花，使灶盘不能发火。

4、有火花但不能引燃。

5、煤气、液化气灶具应保持外表清洁，及时擦去灶具上的水滴、油污、锈斑等，这样既节约燃料，又能延长灶具的使用寿命

日夜服务，随叫随到，节假日不休。