

大隈伺服驱动器现场出现 E-02 错误代码时的维修案例

产品名称	大隈伺服驱动器现场出现 E-02 错误代码时的维修案例
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13710648098 13710648098

产品详情

在伺服驱动器使用过程中，经常会遇到一些故障代码，其中 E-02 错误代码是比较常见的。该代码通常表示伺服驱动器检测到过流或过压故障。在维修过程中，首先需要检查伺服驱动器的供电电压是否在额定范围内，其次要检查伺服电机的负载是否过大，最后要检查伺服驱动器的参数设置是否正确。通过上述步骤，可以有效地排查和解决 E-02 错误代码的问题。