

试金坩埚供应商 润福鑫坩埚 济宁试金坩埚

产品名称	试金坩埚供应商 润福鑫坩埚 济宁试金坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：夏津县润福鑫坩埚厂

粘土坩埚主要用途：

(1)溶液的蒸发、浓缩或结晶。(2)灼烧固体物质。

使用注意事项：(1)可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下。(2)坩埚受热时放在泥三角上。(3)蒸发时要搅拌；将近蒸干时用余热蒸干；坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。

以上就是今天的主要内容，希望能为大家带来帮助，如果大家还有什么疑问的话请继续关注本公司网站，试金坩埚供应商，以诚工艺，没有较好，只有更好，选择我们后悔！欢迎新老客户来电咨询！

1.新坩埚使用前4 - 5小时将坩埚搬放于油炉边预热，对坩埚除湿表面有帮助。

2.新坩埚使用前先在坩埚内放置木炭或木材燃烧四小时左右，试金坩埚，对坩埚之除湿有帮助。

3.新坩埚炉内升温预热时间如下：0 --200 慢速升温 4H 油 0 --300 慢速升温 1H 电 200 --300 慢速升温 4H 炉 300 --800 慢速升温 4H 炉 300 --400 慢速升温 4H 400 --600 快速升温保持 2H4.停炉后，开炉预热时间如下：油炉及电炉：0 --300 慢速升温 1H 300 --600 慢速升温 4H 600 - 快速升温到 需要之度数 a.电炉：时.好是持续保温，温度定在 600 左右；如不保温，汤料需尽量舀出来，济宁试金坩埚，勿留在坩埚内太多；如遇停电时需迅速把料取出。b.油炉：停炉后汤料尽量舀干净，炉盖子及炉通风口需盖好，保持炉之余温避免坩埚受潮。

一般我们所说的坩埚被分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。其中石墨坩埚的主体原料是结晶形天然石墨。所以他保持着天然石墨原有的特殊性。即具有良好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。

在石墨坩埚中，又有普型石墨坩埚与异型石墨坩埚及高纯石墨坩埚三种。各种类型的石墨坩埚，由于性能、用途和使用条件不同，所用的原料、生产方法、工艺技术和产品型号规格也都有所区别。坩埚，是以结晶形天然石墨为主体原料，可塑性耐火粘土作粘结剂，经与不同类型熟料配合而制成的主要应用于冶炼特种合金钢、熔化有色金属及其合金的耐火石墨坩埚。就产品的性能、用途而言，石墨坩埚是耐火材料的一个组成部分。粘土，三是经过煅烧的硬质高岭土类骨架熟料。近年来，试金坩埚报价，开始采用耐高温的合成材料，如：碳化硅坩埚、氧化铝金刚砂及硅铁等做坩埚的骨架熟料。这种熟料对提高坩埚产品质量，增强坩埚密度和机械强度有着显著效果。

坩埚的生产原料，可概括为三大类型。一是结晶质的天然石墨，二是可塑性的耐火。以上是我们公司给大家做出的石墨坩埚性能的浅析。通过这篇文章希望能给您带来帮助。

试金坩埚供应商-润福鑫坩埚-济宁试金坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润福鑫坩埚——您可xinlai的朋友，公司地址：夏津县南城镇翟庄村，联系人：张贞光。